

令和2年度 佐渡市小・中学校通学路に係る危険箇所一覧表

令和3年1月現在

No	地区	区分	学校名	危険・要対策箇所	状況等	事業担当者	考えられる対策例	状況
1	両津	小	河崎小学校	①城腰（野崎）地区の旧道入り口	時間規制を守らない車が多い。	警	街頭指導の強化など	実施中
2				②城腰地区から野崎地区への道路	道幅が狭く積雪時は危ない。	学・教	通学路の変更 看板の設置	継続
3	両津	小	両津小学校	①監督署前交差点～椎崎温泉南側（あおきや側）	歩道がなく路肩も狭い。（一部区間は歩道があるが狭く、すれ違い困難）。大型車の交通量も多く歩行者にとって危険である。	県	道路改良予定	新規
4				②両津夷 横断歩道	横断歩道に信号がない。一方通行に左折、右折で車が入ってくる。	学・教	安全指導の徹底 看板の設置	継続
5				③外城橋～福浦～夷方面に抜ける道	交通量が多く、点滅黄信号のため、児童の通学時間帯にスピードを出して走行する車両が多く危険である。	学・警	通学路変更 速度制限見直し	対策済
6	両津	小	両津吉井小	①上横山横断歩道	登校時間帯の国道の交通量が多く、横断時に危険が伴う。	学・教	安全指導の徹底 佐渡縦貫線側はバイパス対策済	継続
7	両津	小	加茂小学校	①向高野から春日2丁目方面への市道	道が狭く歩道もない。冬、除雪をすとなお狭くなる	学・教	安全指導の徹底 看板の設置	継続
8				②後外城～外城橋間の道路	信号が青になるまでの待機場所がない。	市	R3に対策予定	新規
9				③両津文化会館前の道路	横断歩道から車道の段差が高く危険。朝、中等側から文化会館側へ横断する際、2段階の横断をせざるを得ず、交通量を考えると危険。	学	安全指導の徹底	新規
10	相川	小	七浦小学校	①米郷バス停前横断歩道付近	長い下り坂の低い位置にあるため、車のスピードが早い。	学・警	安全指導の徹底 街頭指導の強化	継続
11	相川	小	金泉小学校	①県道から北狄集落へ入る坂道	急な坂で滑りやすい。凍結時は危険。	学	安全指導の徹底 凍結防止材の散布	継続
12				②揚島遊園入口からバス停までの間	歩道がなく、破損したブロック等があり危険。	県	歩道の整備	新規
13	相川	小	高千小・中学校	①学校前の横断歩道	雨が降ると水がたまり、児童が跳び越えて道路を渡っているため、車両の確認が不足することにつながる危険がある。	市	側溝の設置	対策済
14				②後尾地区の佐渡一周線と旧道の合流点付近	坂、カーブ等で見通しが悪い。	学	安全指導の徹底	継続

15	佐和田	小	河原田小学校	①窪田交差点（国道350号線・県道45号線の交差点）	横断歩道があるが、交通量が多く危険を感じる。	学	安全指導の徹底	継続
16				②校地隣接の空き家	強風時、瓦が落ちてきたり、壁紙がはがれたりして危険。	学	通学路の変更 安全指導の徹底	継続
17	佐和田	小	八幡小学校	①八幡町の宝鏡寺奥の交差点	カーブミラーの角度が合っていない。	市	ミラー調整済	対策済
18				②荒城付近の横断歩道	信号機が無い上に、交通量も多く、危険である。	学・教	安全指導の徹底 看板の設置	継続
19	佐和田	小	二宮小学校	①双葉保育園近辺の一般県道の交差点	通学児童数が多く、横断歩道もあるが車との接触が心配。	県	カラーペイント	対策済
20				②校門付近の市道	歩道が無く、道幅も狭いため危険。	学	安全指導の徹底	新規
21	金井	小	金井小学校	①国道金井地内旧金沢駅付近の歩道	多くの児童が通学路として利用するが、毎日交通量が大変多い。	学・教	安全指導の徹底 看板の設置	新規
22				②国道から学校に入る交差点	朝の交通量が多く、児童の横断時に危険。	教	安全監視の強化	取組中
23				③旧セーブオンから中央図書館方面に至る市道	歩道がなく、片側は用水路。車との交差時が危険。	教	看板の設置	カラーペイント済
24	新穂	小	新穂小学校	①郷平集落センター付近の三叉路	見通しが悪く、危険。（横断歩道、ガードレール有）	学	安全指導の徹底	継続
25				②新星学園前の県道	朝の交通量が多く、反対側の歩道に渡るための横断歩道がなく危険。保護者が付いて車列の隙をみて渡っている。	学・教	安全指導の徹底 看板の設置	継続
26	新穂	小	行谷小学校	①青木集落の熊野神社前のカーブ、交差点	速度の速い車が多く、バス停もあり危険。	学・警	街頭指導の強化など	継続
27	畑野	小中	畑野小・中学校	①三宮地区の県道の交差点（地方道と辰巳・宮浦線）	緩い坂のカーブで速い車が多い。	学・警	安全指導の徹底 街頭指導の強化	継続
28				②目黒町地内の寺田バス停付近	通勤時に利用する車が多く、道も狭く危険。	学・教	安全指導の徹底 看板の設置	継続

29	畑野	小中	松ヶ崎小・中学校	①校門前の県道181号線（金井・皆川・多田線）	道幅が狭く路肩も狭いため危険。大型トラックの通行があり、歩道がグリーンゾーンが必要。	県	カラーペイント	対策済
30				②学校出入り口	見通しが悪く、特に下校時に危険。	教	看板の設置	継続
31				③平泉寺バス停～生徒宅までの徒歩区間	街灯がなく、危険。	学・教	安全指導の徹底	新規
32	小木	小	小木小学校	①県道45号線と市道黒坂線をつなぐS字クランク	S字で道路が狭く、特に朝の交通量も多いため大変危険。街頭指導のボランティアが高齢のため立てなくなり、危険が近年増してきている。スクールゾーン設定による時間規制等で安全を確保する必要がある。	学・警	安全指導の徹底 指定方向外進入禁止の標識 設置を検討	新規
33				②主要地方道佐渡一周線（県道45号線）	小木町上町地区から本町までの区間。交通量が多く、路駐車両も多く、歩行に際して安全ではない。	学・警	安全指導の徹底 街頭指導の強化	継続
34	羽茂	小	羽茂小学校	①一般県道羽茂線・村山線の木戸バス停付近	木戸坂を降りてくる車の速度が上がり危険。	学	安全指導の徹底	継続
35				②地方道佐渡縦貫線（飯岡地内）	道幅が狭く、歩行者が車から待避する場所がない。路側帯の設置等が必要。	県	改修工事の検討	継続
36				③地方道佐渡縦貫線と学校横の道路との交差点	朝夕の交通量が多く危険。横断歩道が必要。	県・警	改修工事後に横断歩道 設置を検討	継続
37				④一般県道羽茂港・村山線の石畑バス停付近	道幅が狭く、歩行者が車から待避する場所がない。路側帯の設置等が必要。	学	安全指導の徹底	新規
38	赤泊	小中	赤泊小・中学校	①主要地方道佐渡一周線旧道・新道の合流点（Y字路）	横断歩道がなく、生徒の横断時に危険。	学・警察	安全指導の徹底 街頭指導の強化	継続
39	両津	中	両津中学校	①学校下の道路	道幅が狭く歩道もないため、降雪時は注意が必要。	学・教	安全指導の徹底 看板の設置	継続
40	相川	中	相川中学校	①海士町バス停付近のカーブの合流点	朝夕の交通量が多く、見通しも悪いため注意が必要。	学・教	安全指導の徹底 看板の設置	継続
41	佐和田	中	佐和田中学校	①学校校門前の坂	登校時間帯の歩道の凍結で転倒が心配。近くに融雪剤を置きたい。	学	安全指導の徹底	継続
42		中	金井中学校	①中興の歩道	歩道が途切れ電柱が張り出している。	学	安全指導の徹底	新規
43	新穂	中	新穂中学校	①県道237号線の「舟下」バス停付近横断歩道	カーブのため車から横断者が死角になる。	学	安全指導の徹底	継続
44				②主要地方道両津・真野・赤泊線の熊野神社前の交差点	横断歩道があるが緩いカーブで歩行者の発見が遅れそうになる。	学・警	安全指導の徹底 街頭指導の強化	継続
45	真野	中	真野中学校	①金丸地区の農村公園付近のカーブ	交通量が多く速度も速いため、バス停側へ渡る際に危険。	学	安全指導の徹底	継続
46	羽茂	中	南佐渡中学校	①県道81号線の岡田入口～寺田地区	歩道がなく朝夕の交通量が多く危険。自転車通学者の安全も図りたい。	県	歩道の設置検討中	継続
47	羽茂	園	羽茂こども園	①羽茂飯岡度津線の道路（唐崎橋へ行くための横断）	交通量が多いが、横断歩道がなく危険。	県・警	改修工事後に横断歩道 設置を検討	新規