

危険箇所の現地確認の様子

〈斜面の確認〉
(前浜小中学校、水津地内)



〈見通し具合の確認〉
(松ヶ崎小中学校、多田地内)




〈水路の確認〉
(行谷小学校、長畝地内)



道路管理者による対策の事例

〈路面標示の剥離〉
(二宮小学校裏の市道)



〈クイックシート（溶融タイプ）による補修後〉



〈豪雨後の被害〉
(一般県道阿仏坊・竹田線)



〈ガードパイプの取付後〉

