

【 別 表 3】

発電設備設置使用可能範囲

【留意事項】

※使用可能面積は、参考面積(数値)となる。

※設置可能と判断出来る場合は参考面積を超えても構わない。


※構造計算等は、プロポーザル契約後に行う内容となる。

現時点では、太陽光パネルが構造上整備可能とし積算すること。

※発電設備設置使用可能範囲を  線で示す。

(1) 金井中学校

<所在地>佐渡市新保乙40番地



- ・施設位置付け：指定避難所（体育館）
- ・建築年(経過年数)：【校舎】1988年(36年)
【体育館】1996年(28年)
- ・構造規模：【校舎】RC造3階建
【体育館】RC造2階建
- ・屋根形状：【校舎】寄棟屋根 銅板葺
【体育館】切妻屋根 銅板葺
- ・使用可能面積 ≒ 3,000 m²
- ・ハザードマップ：区域外

(2) 両津中学校

<所在地> 佐渡市加茂歌代 1 4 4 9 番地



- ・施設位置付け：指定避難所（体育館）
- ・建築年(経過年数)：【校舎】 1 9 7 9 年（4 5 年）
【体育館】 2 0 0 2 年（2 2 年）
- ・構造規模：【校舎】 R C 造 3 階建
【体育館】 S 造 2 階建
- ・屋根形状：【校舎】 陸屋根
【体育館】 切妻屋根 鋼板葺
- ・使用可能面積 ≒ 3,500 m²
- ・ハザードマップ：土砂災害特別警戒区域_がけ崩れ
津波 浸水深 0.5~1.0m
- ・既設太陽光発電あり：20kW（余剰売電）

(3) 相川中学校

<所在地>佐渡市相川下戸村210番地



- ・施設位置付け：指定避難所（体育館）
- ・建築年(経過年数)：【校舎・体育館】1994年（30年）
- ・構造規模：【校舎】RC造3階建
【体育館】S造2階建
- ・屋根形状：【校舎】切妻屋根 鋼板葺
【体育館】切妻屋根 鋼板葺
- ・使用可能面積 ≒ 2,500 m²
- ・ハザードマップ：区域外

(4) 高千中学校

<所在地>佐渡市入川 1 8 7 2 番地 1



- ・施設位置付け：指定避難所（体育館）
- ・建築年(経過年数)：【校舎・体育館】 1 9 8 3 年（4 1 年）
- ・構造規模：【校舎】 R C 造 3 階建
【体育館】 S 造 2 階建
- ・屋根形状：【校舎】 陸屋根
【体育館】 切妻屋根 銅板葺
- ・使用可能面積 ≒ 2,100 m²
- ・ハザードマップ：土砂災害特別警戒区域_がけ崩れ
土砂災害警戒区域_土石流
津波 浸水深 0.5～1.0m

(5) 佐和田中学校


<所在地>佐渡市窪田60番地



- ・施設位置付け：指定避難所（体育館）
- ・建築年(経過年数)：【校舎・体育館】1973年（51年）
- ・構造規模：【校舎】RC造3階建
【体育館】S造2階建
- ・屋根形状：【校舎】陸屋根
【体育館】アーチ屋根 鋼板葺
- ・使用可能面積 ≒ 2,700 m²
- ・ハザードマップ：区域外

（６）南佐渡中学校

<所在地>佐渡市羽茂本郷４７番地



- ・施設位置付け：指定避難所（体育館）
- ・建築年(経過年数)：【校舎・体育館】２０１４年（１０年）
- ・構造規模：【校舎】ＲＣ造３階建
【体育館】ＲＣ造２階建
- ・屋根形状：【校舎】切妻屋根 瓦葺
【体育館】アーチ屋根 鋼板葺
- ・使用可能面積 ≒ 4,100 ㎡
- ・ハザードマップ：羽茂川水系 洪水浸水深 0.5～3.0m
- ・既設太陽光発電あり：20kW（全量売電）


(7) 両津病院（令和7年2月末竣工予定）

<所在地>佐渡市梅津2314番地1 他

計画図面（仮）



■RF



- ・施設位置付け（現状）：指定緊急避難場所（駐車場）
- ・構造規模：RC造 地上4階建（地下1階）
- ・屋根形状：陸屋根
- ・使用可能面積 ≒ 112 m²
- ・ハザードマップ：区域外

（８）両津東保育園

<所在地>佐渡市住吉 2 8 0 番地 1



【出展】 Google マップ

- ・施設位置付け：避難所等指定なし
- ・建築年(経過年数)：2018年（6年）
- ・構造規模：S造2階建
- ・屋根形状：陸屋根
切妻屋根 鋼板葺
- 使用可能面積 ≒ 700 m²
- ・ハザードマップ：津波 浸水深 1.0～3.0m

(9) あいかわこども園

<所在地>佐渡市下戸村2 1 8 番地7



【出展】 Google マップ

- ・施設位置付け：地区避難場所（園庭）
- ・建築年(経過年数)：2022年（2年）
- ・構造規模：W造1階建
- ・屋根形状：切妻屋根 鋼板葺
- 使用可能面積 ≒ 800 m²
- ・ハザードマップ：区域外

(10) 金井保育園

<所在地>佐渡市千種丙202番地1



【出展】Google マップ

- ・施設位置付け：避難所等指定なし
- ・建築年(経過年数)：2016年(8年)
- ・構造規模：W造1階建
- ・屋根形状：切妻屋根 鋼板葺
- 使用可能面積 ≒ 2,000 m²
- ・ハザードマップ：国府川支川 洪水浸水深0.5～3.0m
国府川水系_家屋倒壊等氾濫想定区域_河岸浸食

(11) 小木こどもセンター

<所在地>佐渡市小木町1522番地



- ・施設位置付け：地区避難場所（駐車場）
- ・建築年(経過年数)：2005年（19年）
- ・構造規模：S造2階建
- ・屋根形状：切妻屋根 瓦葺
- 使用可能面積 ≒ 1,400 m²
- ・ハザードマップ：津波 浸水深 1.0～3.0m

(12) 両津総合体育館

<所在地>佐渡市梅津2 3 4 3 番地 1



- ・施設位置付け：指定避難所
- ・建築年(経過年数)：1989年(35年)
- ・構造規模：RC造2階建
- ・屋根形状：切妻屋根 鋼板葺
- ・使用可能面積 ≒ 2,500 m²
- ・ハザードマップ：津波 浸水深 1.0～3.0m

(13) トキのむら元気館

<所在地>佐渡市新穂瓜生屋3 6 2 番地1



- ・施設位置付け：指定避難所
- ・建築年(経過年数)：2000年(24年)
- ・構造規模：S造1階建
- ・屋根形状：切妻屋根 瓦葺
使用可能面積 ≒ 1,500 m²
- ・ハザードマップ：国府川支川 洪水浸水深 0.5m 未満

(14) 羽茂B & G海洋センター

<所在地>佐渡市羽茂飯岡195番地



- ・施設位置付け：指定避難所
- ・建築年(経過年数)：1996年(28年)
- ・構造規模：RC造2階建
- ・屋根形状：寄棟屋根 鋼板葺
使用可能面積 ≒ 1,500 m²
- ・ハザードマップ：土砂災害警戒区域_土石流
土砂災害警戒区域_地すべり
羽茂川水系 洪水浸水深 0.5～3.0m

(15) 小木B & G海洋センター

<所在地>佐渡市小木町950番地



- ・施設位置付け：指定避難所
- ・建築年(経過年数)：1987年(37年)
- ・構造規模：RC造2階建
- ・屋根形状：切妻屋根 鋼板葺
使用可能面積 ≒ 1,300 m²
- ・ハザードマップ：区域外

(16) 真野行政サービスセンター

<所在地>佐渡市真野新町489番地



- ・施設位置付け：災害対策本部代替対応施設
- ・建築年(経過年数)：1983年(41年)
- ・構造規模：RC造3階建
- ・屋根形状：寄棟屋根 鋼板葺
- ・使用可能面積 ≒ 1,100 m²
- ・ハザードマップ：区域外

(17) 河原田小学校

<所在地>佐渡市河原田本町2 6 2



- ・施設位置付け：指定避難所（体育館）
- ・建築年(経過年数)：【校舎・体育館】 1986年（38年）
- ・構造規模：【校舎】 R C造3階建
 【体育館】 S造2階建
- ・屋根形状：【校舎】 陸屋根
 【体育館】 切妻屋根 鋼板葺
- ・使用可能面積 ≒ 2,100 m²
- ・ハザードマップ：津波 浸水深 0.3m 未満
 石田川 洪水浸水深 0.5～3.0m