


# 仲の入溜池ハザードマップ 中興・千種地区

地震や大雨によって、満水状態のため池が決壊した場合、全ての貯水量が瞬時に流出する状況を想定しています。

災害の状況によっては、表示されている範囲以外の所でも被害が発生する可能性がありますので、注意が必要です。



一時避難所  
中興資源活性化センター

一時避難所  
金井温泉体育館

一時避難所  
中興公会堂

一時避難所  
本屋敷集落開発センター

一時避難所  
尾花会館

広域避難所 長期避難の場合  
金井コミュニティセンター

広域避難所 長期避難の場合  
金井西部地区コミュニティセンター

ため池諸元	
構造形式	土堰堤
築造年代	約100年前[当初]
堤高	14.4m
堤長	90.0m
天端幅	6.2m
貯水量	391,000m <sup>3</sup>
受益面積	119.0ha
管理者	金井土地改良区



凡例	
避難所	
ため池氾濫による最大浸水深	
3.0m以上の区域	
2.0~3.0m未満の区域	
1.0~2.0m未満の区域	
0.5~1.0m未満の区域	
0.5m未満の区域	
河川浸水想定区域	
国府川水系浸水想定区域	
土砂災害危険箇所	
土石流発生危険区域	
がけ崩れ発生危険区域	
山崩れ発生危険区域	
地すべり発生危険区域	