

緊急時の連絡先

我が家の避難場所

電話番号

連絡先	電話番号(0259)
佐渡市役所	63-3111
佐渡市 農林水産振興課	63-3761
佐渡市消防本部	119番 51-0119
佐渡警察署	110番 55-0110
金井西部地区コミュニティセンター(金井能楽堂)	-
平清水会館	-
真光寺会館	-
東二宮・市野沢活性化センター	-
金井土地改良区	63-2883
当該区長	

家族の連絡先と避難時のメモ

ため池緊急時の対応

ため池点検者: 平泉水利調整委員会

地震	のとき	大雨	のとき
● 堤体の亀裂、崩れ、沈下		● 水位の上昇	
● 漏水(にごり水)、水位異常		● (余水吐からの越水)	
● 施設の破損		● 下流水路の水位異常	

上記のような現象が見られたら
ため池管理者へ報告

※点検や見回りの際は、安全確保のため、必ず **複数の人** で行動して下さい。

※また、現地の状況に応じて無理せず行って下さい。

ため池管理者: 金井土地改良区

ため池 異常あり ため池 異常なし

応急措置の指示 引き続き監視し、情報収集

市役所、各区長等へ連絡

各区長は「電話連絡」「声掛け」等により各戸に連絡

佐渡市は「個別受信機」「屋外スピーカー」等により情報発信

応急措置のポイント

- 破堤するおそれがあるため直ちにため池の水位を下げる。(豪雨の発生が予想される場合は事前に水位を下げる対応が有効です)
- 堤体の亀裂、崩れ等の拡大防止のため、保護シートや土のう等を設置する。



防災重点農業用ため池

岩江堤ハザードマップ

近年多発する豪雨災害・震災の影響で、ため池の被害が生じています。新潟県内においても、平成16年の7・13豪雨災害、中越地震等でため池が被害を受けており、その中には、堤体が決壊し、下流の農地や人家等に被害を及ぼしたものもありました。

また、平成30年7月の西日本豪雨では、小規模なため池で甚大な被害が生じたことから「防災重点ため池」の考え方を見直し、再選定が行われました。

このハザードマップは、大雨や地震によりため池の堤体が決壊しそうになるなど危険な状態になった場合、みなさんが安全に避難するために必要な情報が記載されています。

いざ!というときの心得 (避難時の注意点)

- がけ地や河川・水路沿い、ため池の正面は危険なので、できるだけ避けて避難しましょう。
- 隣近所に声をかけ合って、家族やグループで避難しましょう。お年寄りの避難に協力を!
- 避難する時は、サンダル・長靴は危険なので運動靴で避難しましょう。
- むやみな移動はかえって危険! 浸水の状況に応じて、自宅の2階などへ臨機応変に避難しましょう。

いざ!こんなときは要注意! (ため池決壊の原因)

大雨

大雨のとき、ため池の水位が上昇し堤体をのり越えた水の勢いによって堤体が浸食され、決壊することがあります。流木やゴミが余水吐の断面を閉塞させると、堤体を越流しやすくなり、浸食・崩壊の危険性は、一層高くなります。



地震

地震の時に、ため池の堤体が異常な力を受け亀裂が生じることや、地盤の液状化により、決壊する危険性があります。比較的小さな地震でも、堤体の内部に生じた亀裂などにより強度が低下し、水圧に耐え切れず決壊に到ることがありますので注意が必要です。



災害関連情報入手先

佐渡市防災情報

佐渡 防災

避難・災害・防災お知らせ情報を発信(佐渡市ホームページ)

<https://www.city.sado.niigata.jp/bousai/>



新潟県防災ポータル

新潟 防災

新潟県内の防災に関する幅広い情報を提供

<http://www.bousai.pref.niigata.jp/>



新潟県防災ナビ

新潟県公式スマホ用アプリ

プッシュ通知でいち早く情報入手



このハザードマップに関するお問い合わせ先

佐渡市 農林水産部 農林水産振興課 TEL : 0259-63-3761

〒952-1292 新潟県佐渡市千種232(第2庁舎) E-mail : s-nousui@city.sado.niigata.jp