,	_	عدا	_	Ŀ	^	1
1	7	=	$\overline{}$	Г	,	
١.	1	'nΚ	ᅩ	v	4	

3.事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年10月

(2) 評価の方法

施設整備計画の計画期間の終了後、教育委員会内において事後評価を行う。その評価結果をホームページで公表する。

4.総合的な所見

施設整備計画に掲げた事業については、計画どおりに実施することができた。


特に、地震防災対策事業を実施したことで、構造体の耐震化率が100%となり教育環境の安全が確保できたと言える。

また、市内中学校の普通教室に空気調和設備を導入したことにより、市内小中学校の普通教室への整備が完了し、教育環境の質的な向上が図られたと言える。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった



【目標の達成状況】 (目標を達成した) 達成できなかった 【所見】
八幡小学校の校舎棟及び体育館棟の耐震補強事業を完了したことにより、市内小中学校の耐震 化率は100%となり、目標を達成した。
(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備 【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった 【所見】
(4) 教育環境の質的な向上を図る整備 【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった 【所見】
トイレの老朽化が著しい河原田小学校について、全面的に改修し、またトイレの洋式化を推進することにより安全安心な教育環境の改善を図ることができた。また、昨今の猛暑による熱中症対策として、市内中学校の普通教室等に空気調和設備を導入することにより快適な教育環境を整備することができた。今後は特別教室についてもエアコンの導入を検討する予定。
(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 【目標の達成状況】 (目標を達成した) 達成できなかった 【所見】
雨水排水能力が著し〈低下した羽茂小学校の屋外運動場(グラウンド)について、全面改修を行うことにより排水能力が向上し屋外教育活動の充実を図ることができた。
6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

(様式3)

7.事業ごとの実施状況

		事業区分	整備方針			. 事業完了	(実施しなかった場合)	備考	
学校等の名称	目標		事業単位	建物区分	構造 区分	全事業期間 (契約~完成)	年月日	未実施の理由・今後の対応予定等	(改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
八幡小学校	(2)	05	地震補強	校	R	R1.6 ~ R2.2	R2.2.20		
河原田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.6 ~ R1.11	R1.11.14		
河原田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	S	R1.6 ~ R1.11	R1.11.14		
八幡小学校	(2)	05	地震補強	屋	S	R2.6 ~ R2.12	R2.12.3		
内海府中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.6 ~ R2.11	R2.11.11		
前浜中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	W	R2.6 ~ R2.11	R2.11.11		
相川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.6 ~ R2.11	R2.11.12		
高千中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.6 ~ R2.11	R2.11.12		
佐和田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.6 ~ R2.11	R2.11.12		
金井中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.6 ~ R2.11	R2.11.19		
新穂中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.6 ~ R2.11	R2.11.25		
畑野中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.6 ~ R2.11	R2.11.18		
松ヶ崎中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.6 ~ R2.11	R2.11.18		
真野中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.6 ~ R2.11	R2.11.17		
両津中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.6 ~ R2.11	R2.11.11		
南佐渡中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.6 ~ R2.11	R2.11.26		
羽茂小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	R3.7 ~ R4.3	R4.1.24		