

令和4年度の改善箇所等

I 改善を実施した箇所等

(学校名のあとの丸数字は危険箇所一覧表及び危険箇所図に対応しています)

1 両津地区：河崎小学校②（城腰地内）

部分的に道路が狭くなっており、特に積雪時は危険な状態であった。幅員の狭い部分がなくなり、解消された。【市】



【対処前】



【対処後】

2 金井地区：金井小学校② 千種丙新保川付近

柵が途中までしかなく、児童が覗き込む等、転落の危険があった。
柵を設置することで解消した。 【県】





【対策前】



【対策後】

3 新穂地区：新保大野1342付近 野川橋（地域からの要望による）

野川橋の欄干と川に並行して設置されているガードの間に大きな隙間があったが、防止策を設置することで安全性が大きく高まった。【県】



Ⅱ 対策中、計画中の箇所

(学校名のあとの丸数字は危険箇所一覧表及び危険箇所図に対応しています)

両津小学校①

- ・ 監督署前交差点～椎崎温泉北側
歩道の設置と拡幅（現在計画中【県】）

加茂小学校②

- ・ 浜梅津地内
歩道の設置（着手済 対策中【県】）

金泉小学校②

- ・ 揚げ島遊園入口～バス停までの間
歩道の設置と拡幅（着手済【県】）

松ヶ崎小・中学校②④

- ・ 松ヶ崎小・中学校の校門前
歩道の設置（着手済 対策中【県】）
- ・ 多田～岩首集落間
改良対応（着手済 対策中【県】）

羽茂小学校②④

- ・ 羽茂飯岡地内
歩道の設置（着手済【県】）
- ・ 羽茂本郷地内
歩道の設置（着手済【県】）

二宮小学校③④

- ・ 石田地内 二宮幹線11・18号
路肩(路側帯)の設置と拡幅（現在計画中【市】）

Ⅲ その他の取組

- ・ 横断歩道等、剥がれた表示ペイントの塗り直し【警察】
- ・ 登校時間帯の交通パトロール【警察】
- ・ 危険コンクリートブロックの調査と対応【市】
- ・ 空き家に関する通学路の安全対策【市】

等