

避難者の状況・被害状況等(1/2、12:00現在)

避難者の状況

		備考	
避難所	1か所	佐和田（総合体育館）	⇒12:45で0人
避難者	6名		

断水状況 ※佐渡市HPで情報更新中

	地区	内容	原因	件数	備考
	佐和田	河原田本町の一部	水道管破裂	25	令和6年1月1日（月）午後6時頃 発生
	畑野	三宮の一部	水道管破裂	3	令和6年1月1日（月）午後8時10分頃 発生
	畑野	寺田の一部	水道管破裂	5	令和6年1月1日（月）午後7時20分頃 発生
	畑野	丸山・浜河内の一部	水道管破裂	62	令和6年1月1日（月）午後8時10分頃 発生
	小木	小木地区の一部	水道管破裂	575	令和6年1月1日（月）午後6時頃 発生

給水所

	地区	場所	備考
	小木	小木行政サービスセンター	午前8時30分から
	小木	佐渡汽船小木港駐車場	午前8時30分から
	両津	両津吉井小学校	午前8時から

被害状況 ※別紙

その他

断水している方は、入浴施設無料利用可能（新穂潟上温泉11:00～、ホテルニュー桂16:00～21:00、ホテル大佐渡15:00～21:00、ホテル吾妻15:00～20:00、旅館道遊15:00～20:00（事前予約要）、たびのホテル正午～翌日9:00、おぎの湯17:00～21:00）

1/2（火）17:00～ 対策本部会議開催予定

様式1(被害速報)

番号	地区	本庁 所管課	報告日時及 び報告者	発生日	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備考
1	佐和田	税務課	2024/1/2	R6.1.1	16:10	河原田本町	建物被害	個人所有建物 (車庫)	建物(車庫)全壊	約30㎡	不明	不明	注意喚起	
2	新穂	農業政策課	2日11:00	R6.1.1	23:00頃 確認	新穂潟上1101-1	建物被害	トキ交流会館	水道漏水	調査中	不明		年始明けに業者依頼	
3	真野	社会教育課	17:30	2024.1.1	17:22	吉岡1697-1	建物被害	真野ふるさと会館	水道管破裂		不明	不明	元栓閉栓	17:30報告済
4	新穂	社会教育課	17:30	2024.1.1	17:25	新穂瓜生屋370	道路被害	新穂武道館・体育館	トイレ壁タイル剥離		不明	不明		17:30報告済
5	真野	社会教育課	21:20	2024.1.1	18:20	名古屋165-5	建物被害	真野武道館	女子トイレ水タンク内部品破損		不明	不明	破損便器の使用禁止	19:30報告済 21:20修正
6	相川	社会教育課	19:30	2024.1.1	18:48	相川栄町1	建物被害	相川開発総合センター	ガラスブロッカー部欠け落ち、体育館との渡り廊下白壁一部剥離		不明	不明		19:30報告済
7	羽茂	社会教育課	19:30	2024.1.1	19:30	羽茂飯岡195	建物被害	羽茂B&G海洋センター	ホール天井一部剥離		不明	不明		19:30報告済
8	相川	社会教育課		2024.1.1	19:45	相川栄町1	建物被害	あいかわ開発総合センター	空調設備水漏れ		不明	不明	ポンプ停止	
9	両津	社会教育課	9:00	2024.1.2	8:25	梅津2343-1	建物被害	両津総合体育館	アリーナ天井網パネル落下、天井塗装剥離、天井ライトひび、貯水槽管ひび・漏水		不明	不明	貯水槽止水栓閉栓	9:00報告済
10	新穂	社会教育課	9:00	2024.1.2	8:40	新穂瓜生屋501	建物被害	新穂体育館	男子トイレタイル一部落下、アリーナ天井一部剥離、天井壁ひび、音響スピーカー落下		不明	不明		9:00報告済
11	新穂	社会教育課	9:00	2024.1.2	8:40	新穂瓜生屋370	建物被害	新穂武道館	体育館男子トイレタイル剥離、天井一部剥離		不明	不明		9:00報告済
12	相川	社会教育課	9:00	2024.1.2	8:45	相川栄町1	建物被害	相川体育館	正面玄関ガラス1枚落下、2階窓ガラス1枚落下、アリーナ照明1個落下		不明	不明		9:00報告済
13	真野	社会教育課	9:40	2024.1.2	9:05	吉岡1697-1	建物被害	真野ふるさと会館	多目的ホール控室天井穿孔、風除室天井1枚落下		不明	不明		9:40報告済
14	真野	社会教育課	9:40	2024.1.2	9:05	吉岡1675	建物被害	佐渡スポーツハウス	外まわり地盤3か所陥没、地下外通路水溜り、ボイラー不動作		不明	不明		9:40報告済
15	羽茂	社会教育課	10:00	2024.1.2	8:30	羽茂飯岡195	建物被害	羽茂B&G海洋センター	プール棟電灯脱落(1個)		不明	不明		10:00報告済
16	羽茂	社会教育課	10:00	2024.1.2	8:30	羽茂飯岡195	建物被害	羽茂B&G海洋センター	プール棟天幕一部破損		不明	不明		10:00報告済
17	真野	社会教育課	10:00	2024.1.2	9:30	吉岡920-1	建物被害	真野図書館	学習室、天井の剥離、ひび		不明	不明		10:00報告済
18	佐和田	教育総務課	20:59	R6.1.1		佐渡市石田489	建物被害	二宮小学校	漏水(管破損)		不明	不明	閉栓	
19	〃	教育総務課	20:59	R6.1.1		〃	建物被害	同体育館	外壁の一部剥離、落下		不明	不明		
20	真野	教育総務課	20:59	R6.1.1		佐渡市名古屋145	建物被害	真野中学校	漏水(管破損)		不明	不明	閉栓	
21	赤泊	教育総務課	20:59	R6.1.1		佐渡市赤泊289	建物被害	赤泊小学校体育館	内壁の一部剥離、校舎2階天井破損		不明	不明		
22	新穂	教育総務課	20:59	R6.1.1		佐渡市新穂瓜生屋719	建物被害	新穂中学校渡り廊下	天井板落下		不明	不明		
23	佐和田	教育総務課	8:45	R6.1.1		佐渡市窪田60	建物被害	佐和田中学校体育館	更衣室壁にクラック、物置タイル剥離、体育館天井パネルずれ(数カ所)		不明	不明		
24	畑野	教育総務課	8:56	R6.1.1		佐渡市多田139	建物被害	松ヶ崎小中学校、給食センター	漏水(恐れあり)		不明	不明	水道課へ依頼	
25	相川	教育総務課	9:00	R6.1.1		相川下戸村210	建物被害	相川中学校	校舎3階 壁亀裂(2カ所)		不明	不明		
26	新穂	教育総務課	8:57	R6.1.1		新穂正明寺99	建物被害	行谷小学校	漏水		不明	不明	閉栓	
27	両津	教育総務課	8:40	R6.1.1		佐渡市両津湊200-1	建物被害	両津小学校	漏水		不明	不明	閉栓	
28	羽茂	教育総務課	9:00	R6.1.1		羽茂本郷559-1	建物被害	羽茂小学校	渡り廊下天板はずれ 体育館ドア開閉難		不明	不明		
29	両津	教育総務課	8:30	R6.1.1		佐渡市秋津1255	建物被害	両津吉井小学校	校舎外壁(柱)一部落下		不明	不明		
30	相川	教育総務課	9:20	R6.1.1		佐渡市入川1872-4	建物被害	高千小学校	貯水タンク水漏れ疑い、漏水		不明	不明	確認中	漏水は閉栓

様式1(被害速報)

番号	地区	本庁 所管課	報告日時及 び報告者	発生日	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備考
31	真野	教育総務課	9:00	R6.1.1		佐渡市吉岡920-1	建物被害	あすなる教室(真野)	天板の亀裂(剥離)		不明	不明		
32	両津	教育総務課	9:00	R6.1.1		佐渡市鷺崎918	建物被害	内海府小中学校	体育館裏出入口夜間ライト落下一部破損		不明	不明		
33	両津	両津病院	R60102	R6.1.1	16:10頃	屋上	その他	両津病院	高架水槽(雑用水)配管損傷により漏水。	漏水は僅かで通常どおり使用可能	不明		業者へ修理依頼済	
34	両津	両津病院	R60102	R6.1.1	16:10頃	地下	その他	両津病院	受水槽タンク損傷により漏水。	漏水は僅かで通常どおり使用可能	不明		業者へ修理依頼済	
35	両津	両津病院	R60102	R6.1.1	16:10頃	地下	その他	両津病院	医療機器(画像診断モニター)が落下により破損	2台のうち1台が使用不可	不明		別の1台が使用で対応	
36	佐和田	移住交流推進課		1.1.	16:10	河原田本町	建物被害	インキュベーションセンター河原田本町	床の間天井崩落(エアコン電源口あり)、土壁崩落	天井L=0.8m程度、土壁面積0.6㎡程度	不明	不明	現在、従業員なし	
37	畑野	産業振興課	1月2日11:00	R6.1.1	16:20	海洋深層水送水管	建物被害	海洋深層水取水施設	送水管の破損により水が吹き上げていた。	送水管の破損個所の全貌は地下埋設のため不明	不明	不明	取水ポンプを停止中	分水施設、蓄養施設への連絡の必要あり
38	赤泊	農林水産振興課	R6.1.1 消防署	R6.1.1	16時	三川	林道被害	林道長沢線	林道法面の崩落。通行不能。	L=20m、H=10m	1,000	1000	バリケード設置	廃土予定
39	新穂	農林水産振興課	R6.1.2 振興局	R6.1.1	16時	上新穂	農道被害	管理農道	農道法面の崩落。通行不能。	L=10m、H=5m	500	500	なし	廃土予定
40	畑野	農林水産振興課	R6.1.2 集落長	不明	不明	多田	水産被害	多田漁港	物揚場のひび割れ。	L=20m	500	500	コーン設置	原因調査中
41	畑野	農林水産振興課	R6.1.1 農林水産振興課	R6.1.1	不明	多田	水産被害	海洋深層水畜養施設	送水管の破損による漏水。	畜養施設への送水が不可能となっている。	不明	不明	利用者への報告済み	
42	真野	世界遺産推進課	1/1 18:30	R6.1.1	不明	佐渡市西三川地内	道路被害	西三川砂金山	道路脇法面崩落		不明	不明		
43	小木	世界遺産推進課	1/2 0:32	R6.1.1	不明	佐渡市小木町地内	建物被害	木崎神社	石灯籠(拝殿前の右側)の上部倒壊	上部分約50cm倒壊	不明	不明		
44	金井	世界遺産推進課	1/2 9:40	R6.1.1	不明	佐渡市泉地内	建物被害	黒木御所	石碑傾斜		不明	不明	現地確認	
45	真野	世界遺産推進課	1/2 10:00	R6.1.1	不明	佐渡市阿佛房地内	建物被害	妙宣寺五重塔	屋根瓦落下	3箇所破損	不明	不明	現地確認	
46	相川	世界遺産推進課	1/2 10:10	R6.1.1	不明	佐渡市相川三丁目浜町地内	その他	きらりうむ佐渡	映像設備不具合		不明	不明	現地確認	
47	両津	観光振興課	R6.1.1	16:10ころ		佐渡加茂湖温泉湖畔の宿吉田家	その他	佐渡加茂湖温泉湖畔の宿吉田家	大浴場の浴槽に水を溜める配管の破裂により大浴場が使用不能。東館の2階、3階の客室の水道が使えない。灯籠、銅像の倒伏。	不明	不明	不明	施設で対応	宿泊客への影響なし。
48	小木	観光振興課	R6.1.1	16:10ころ		佐渡温泉御宿おぎの	その他	佐渡温泉御宿おぎの湯	品物や食器類等の落下。館内ボイラーの配管破損(応急処置済)	不明	不明	不明	施設で対応	宿泊客への影響なし。
49	両津	観光振興課	R6.1.1	16:10ころ		ホテル志い屋	その他	ホテル志い屋	一部天井が落下した部分あり。	不明	不明	不明	施設で対応	宿泊客への影響なし。
50	両津	観光振興課	R6.1.1	16:10ころ		あいぽーと佐渡駐車場及び緑地帯	その他	あいぽーと佐渡	駐車場内及び緑地帯の隆起。駐車場内及び2階外階段クラック等	不明	不明	不明	駐車場枠制限、注意喚起措置	県及び建設課と協議
51	小木	観光振興課	R6.1.1	16:06		佐渡市小木町1935-11	その他	ホテルおぎ	エレベーター作動停止	作動停止(閉じ込め者は無し)	不明	不明	メンテナンス業者に解除点検の依頼済み	
52	佐和田	観光振興課	R6.1.1	16:10ころ		Ryokan浦島	その他	Ryokan浦島	南館配管破損、水道漏水	不明	不明	不明	メンテナンス業者に解除点検の依頼済み	休館中
53	佐和田	観光振興課	R6.1.1	16:10ころ		八幡館	その他	八幡館	温泉設備破損	不明	不明	不明	メンテナンス業者に解除点検の依頼済み	
54	相川	観光振興課	R6.1.1	16:10ころ		ホテル万長	その他	ホテル万長	一部照明器具やテレビなどの備品の破損、壁の軽度なクラックなど	不明	不明	不明	休館/改修中	
55	両津	(防災課)	1/2、9:40	不明	不明	春日3	建物被害	個人宅(不在地主)	隣家屋から連絡有。塀に亀裂、門倒れる	不明	不明	不明		
56	小木		R6.1.1	17:20		市道黒坂線(小木小学校近く)	道路被害	市道街路灯	街路灯転倒、電線の切断 電力対応済	1基→ 通行止め			1/1中に通行止め	NTTに依頼済
57	小木		R6.1.1	17:20		小木町全域	上水道被害		貯水槽少ないため、断水対応					
58	小木			17:30		小比叡	道路被害	蓮華峰寺大門	真野側石柱倒壊	H=3m 1基				
59	小木			17:30		宿根木	建物被害	浜納屋	納屋が地震で1階部分が傾いている	1棟(大浜に津波が来たようだ)				
60	小木			17:30		小木町	道路被害	漁港関連歩道陥没	L=3m W=1.0m					
61	小木			17:30		小木町	上水道被害	海岸通り車道上のマンホール周りが濡れている	漏水か→ 水道に未報告					
62	小木			7:30		小木町	建物被害	小木テニスコート	国旗掲揚ポールが傾いている	1本				
63	小木			8:42		小木町	その他	阿弥陀院	墓石の一部が飛んだり壊れたりしている	未確認				
64	小木			10:49		小木町	建物被害	(空家)	空家の石の土台が崩れそうになっている	琴平町囃子より				三角コーンを設置
65	戸中	防災課	R6.1.2 10:10	不明	不明	戸中	建物被害	車庫	落石による車庫入口ドアの破損(ガラス割れなど)					
66	後尾	建設課	R6.1.2 10:40	不明	不明	後尾	道路被害	市道	落石による片側交互通行					
67	佐和田	R6.1.2 8:30	R6.1.1	18:33		市野沢	建物被害	市道二宮136号線	蔵の壁が崩れ、市道に少し出ている	L=1m	不明	不明	通行可能	職員からの情報
68	金井	R6.1.2 9:30	R6.1.2	不明		吉井本郷	道路被害	市道金井11号線	道路から水が出ている。	1箇所	不明	不明	通行可能	市道パトロール
69	新穂	R6.1.2 9:30	R6.1.2	不明		新穂潟上1548付近	道路被害	赤道	倒木	1箇所	不明	不明	通行可能	職員からの情報
70	両津	R6.1.2 9:57	R6.1.2	不明		真更川～北小浦	道路被害	市道海府幹線4号	倒木	多数	不明	不明	通行止め(冬期間通行止区間)	市道パトロール
71	両津	R6.1.2 10:30	R6.1.2	不明		両津夷	その他	道の駅 あいぽーと	駐車場等液状化	数箇所	不明	不明	駐車場等使用不可	
72	両津	R6.1.2 11:40	R6.1.2	不明		長江	その他	個人宅	敷地内亀裂発生	L=30m、W=2～3cm	不明	不明		住民より通報

様式1(被害速報)

番号	地区	本庁 所管課	報告日時及 び報告者	発生日	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備考
73	両津	R6.1.2 11:40	R6.1.2	不明		加茂歌代270-2付近	道路被害	赤道	路面沈降	L=20m, W=5m, t=100mm~200mm	不明	不明		住民より通報
74	両津	R6.1.2 11:40	R6.1.2	不明		加茂歌代	建物被害	共同力キ小屋	建物基礎に亀裂		不明	不明		