

## 様式1(被害速報)

番号	地区	本庁 所管課	報告日時及 び報告者	発生日	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
1	両津	防災課	1/2、9:40	不明	不明	春日3	建物被害	個人宅(不在地主)	隣家から連絡有。塀に亀裂、門倒れる	不明	不明	不明		
2	両津	防災課		R6.1.1		加茂歌代	建物被害	住宅、車庫	住宅の内壁剥離、車庫のシャッターの破損					
3	佐和田	税務課	1月2日	R6.1.1	16:10	河原田本町	建物被害	個人所有建物 (車庫)	建物(車庫)全壊	約30㎡	不明	不明	注意喚起	
4	畑野	健康医療対 策課	1/2	R6.1.1	16:10	栗野江	建物被害	畑野温泉松泉閣	浴槽天井落下、給水管破損	1か所	不明	不明	業者確認中	
5	畑野	健康医療対 策課	1/2	R6.1.1	16:10	栗野江	建物被害	畑野温泉松泉閣	機械室給水管破損	2か所	不明	不明	業者確認中	
6	佐和田	健康医療対 策課	1/2	R6.1.1	16:10	中原	建物被害	ビューさわた	ボイラー停止	1か所	不明	不明	事業者点検中	
7	羽茂	健康医療対 策課	1/2	R6.1.1	16:10	羽茂飯岡	建物被害	クアテルメ佐渡	源泉ボイラー配管破損	1か所	不明	不明	業者確認中	
8	両津	高齢福祉課	1/2 11:30	R6.1.1	16:10	佐渡市春日1137-4 すこやか両津	福祉施設被害	すこやか両津内エレベ ーター3基	エレベーター3基が電源停止し、2階・3階入所者への食事の運搬 を階段から行う。1階への移動困難のため入浴中止。	新潟のメンテナンス業者の来島見通し が立たない。	不明	不明		
9	両津	子ども若者 課	1/2 11:00	R6.1.1	不明	住吉280番地1	保育所被害	両津東保育園	ホール天井部分が一部剥がれ落ちている。 壁のひび割れ、剥離等 大小あわせて16箇所確認。 サッシ歪み1箇所。		不明	不明	伊勢工務店対応 ホールは工事必要(後 日対応)	ホールは当面の間 使用禁止とする。 4日からの通常保育
10	畑野	高齢福祉課	1/2 14:20	R6.1.1	不明	栗野江1826番地	建物被害	養護老人ホーム待鶴荘	ボイラー貯湯槽損傷	水漏れ	不明	不明	使用停止、業者へ修繕 依頼済み	4日に業者来荘予定 のため、入浴できず
11	佐和田	移住交流推 進課		1.1.	16:10	河原田本町	建物被害	インキュベーションセン ター河原田本町	床の間天井崩落(エアコン電源口あり)、土壁崩落	天井L=0.8m程度、土壁面積0.6㎡程 度	不明	不明	現在、従業者なし	
12	畑野	産業振興課	1月2日11: 00	R6.1.1	16:20	海洋深層水送水管	建物被害	海洋深層水取水施設	送水管の破損により水が吹き上げていた。	送水管の破損個所の全貌は地下埋設 のため不明	不明	不明	取水ポンプを停止中	分水施設、蓄養施 設への連絡の必要 あり
13	真野	世界遺産推 進課	1/1 18:30	R6.1.1	不明	佐渡市西三川地内	道路被害	西三川砂金山	道路脇法面崩落		不明	不明		
14	小木	世界遺産推 進課	1/2 0:32	R6.1.1	不明	佐渡市小木町地内	建物被害	木崎神社	石灯籠(拝殿前の右側)の上部倒壊	上部分約50cm倒壊	不明	不明		
15	金井	世界遺産推 進課	1/2 9:40	R6.1.1	不明	佐渡市泉地内	建物被害	黒木御所	石碑傾斜		不明	不明	現地確認	
16	真野	世界遺産推 進課	1/2 10:00	R6.1.1	不明	佐渡市阿佛房地内	建物被害	妙宣寺五重塔	屋根瓦落下	3箇所破損	不明	不明	現地確認	
17	相川	世界遺産推 進課	1/2 10:10	R6.1.1	不明	佐渡市相川三丁目浜 町地内	その他	きらりうむ佐渡	映像設備不具合		不明	不明	現地確認	
18	相川	世界遺産推 進課	1/2 10:10	R6.1.1	不明	佐渡市相川柴町地内	建物被害	佐渡金銀山遺跡 大間地 区	大間港レンガ倉庫き損	外壁及び屋根の破損 1棟	不明	不明	現地確認	
19	小木	世界遺産推 進課	1/2 11:00	R6.1.1	不明	佐渡市小比叡	その他	蓮華峰寺大門	門片側倒壊	門の土台から上が全壊	不明	不明	現地確認	
20	相川	世界遺産推 進課	1/2 12:20	R6.1.1	不明	佐渡市相川北沢町	建物被害	北沢50mシクナー	コンクリート片剥落	シクナーの縁及び柱の一部	不明	不明	現地確認	
21	相川	世界遺産推 進課	1/2 12:20	R6.1.1	不明	佐渡市下相川	その他	相川金銀山跡	落石	落石防護網の一部を突き破る	不明	不明	現地確認	
22	両津	観光振興課		R6.1.1	16:10ころ	佐渡加茂湖温泉湖畔 の宿吉田家	その他	佐渡加茂湖温泉湖畔の 宿吉田家	大浴場の浴槽に水を溜める配管の破裂により大浴場が使用不 能。東館の2階、3階の客室の水道が使えない。灯籠、銅像の倒 伏。	不明	不明	不明	施設で対応	宿泊客への影響な し。
23	小木	観光振興課		R6.1.1	16:10ころ	佐渡温泉御宿おぎの 湯	その他	佐渡温泉御宿おぎの湯	品物や食器類等の落下。館内ボイラーの配管破損(応急処置済)	不明	不明	不明	施設で対応	宿泊客への影響な し。
24	両津	観光振興課		R6.1.1	16:10ころ	ホテル志い屋	その他	ホテル志い屋	一部天井が落下した部分あり。	不明	不明	不明	施設で対応	宿泊客への影響な し。
25	両津	観光振興課		R6.1.1	16:10ころ	あいぽーと佐渡駐車 場及び緑地帯	その他	あいぽーと佐渡	駐車場内及び緑地帯の隆起。駐車場内及び2階外階段クラック 等	不明	不明	不明	駐車場枠制限、注意喚 起措置	県及び建設課と協 議
26	小木	観光振興課		R6.1.1	16:06	佐渡市小木町1935- 11	その他	ホテルおぎ	エレベーター作動停止	作動停止(閉じ込め者は無し)	不明	不明	メンテナンス業者に解 除点検の依頼済み	
27	佐和田	観光振興課		R6.1.1	16:10ころ	Ryokan浦島	その他	Ryokan浦島	南館配管破損、水道漏水	不明	不明	不明	メンテナンス業者に解 除点検の依頼済み	休館中

## 様式1(被害速報)

番号	地区	本庁 所管課	報告日時及 び報告者	発生日	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備考
28	佐和田	観光振興課		R6.1.1	16:10ころ	八幡館	その他	八幡館	温泉設備破損	不明	不明	不明	メンテナンス業者に解除点検の依頼済み	
29	相川	観光振興課		R6.1.1	16:10ころ	ホテル万長	その他	ホテル万長	一部照明器具やテレビなどの備品の破損、壁の軽度なクラックなど	不明	不明	不明	休館/改修中	
30	赤泊	観光振興課		R6.1.1	16:10ころ	城の山公園	建物被害	城の山公園	玄関下屋部パネル剥がれ、銅像倒壊、耐震補強部壁クラック及び剥がれ、床ひび割れ	不明	不明	不明	対応協議中	
31	新穂	農業政策課	2日11:00	R6.1.1	23:00頃確認	新穂潟上1101-1	建物被害	トキ交流会館	水道漏水	調査中	不明		年始明けに業者依頼	
32	赤泊	農林水産振興課	R6.1.1 消防署	R6.1.1	16時	三川	林道被害	林道長沢線	林道法面の崩落。通行不能。	L=20m、H=10m	1,000	1000	バリケード設置	廃土予定
33	新穂	農林水産振興課	R6.1.2 振興局	R6.1.1	16時	上新穂	農道被害	管理農道	農道法面の崩落。通行不能。	L=10m、H=5m	500	500	なし	廃土予定
34	畑野	農林水産振興課	R6.1.2	不明	不明	多田	水産被害	多田漁港	物揚場のひび割れ。	L=20m	500	500	コーン設置	原因調査中
35	畑野	農林水産振興課	R6.1.1 農林水産振興課	R6.1.1	不明	多田	水産被害	海洋深層水畜養施設	送水管の破損による漏水。	畜養施設への送水が不可能となっている。	不明	不明	利用者への報告済み	
36	真野	農林水産振興課	2024/1/2	R6.1.1	不明	豊田2148番地1	水産被害	ナマコ種苗生産施設	稚ナマコ1万匹程度の流出	稚ナマコ1万匹	660	-		
37	羽茂	農林水産振興課	2024/1/2 10:00:00	R6.1.1	不明	羽茂三瀬地内	水産被害	漁船	刺網漁船1隻及び漁具が流された	漁船1隻(FRP 1.5t)及び漁具	不明	不明	海上保安署へ連絡済み	
38	両津	上下水道課	R6.1.2 8:30	R6.1.1	不明	旭	上水道被害		水道水の濁り水				両津吉井小学校給水車対応	農業委員等聴き取り
39	両津	上下水道課	R6.1.2 8:30	R6.1.1	不明	秋津	上水道被害		水道水の濁り水				両津吉井小学校給水車対応	農業委員等聴き取り
40	畑野	上下水道課	R6.1.2 8:30	R6.1.1	不明	大久保	上水道被害		水道水の濁り水					農業委員等聴き取り
41	小木	上下水道課	R6.1.2 8:30	R6.1.1	不明	小木	上水道被害		断水					農業委員等聴き取り
42	金井	建設課	R6.1.2 10:00	不明	不明	R350号線バイパス	道路被害	河川にかかる橋	藤津川に架かるR350号線バイパスの橋の段差				パイロンの設置有	農業委員職員見回り
43	小木	建設課	R6.1.1 17:25	R6.1.1	不明	小木小学校近く	道路被害	市道黒坂線	街路灯転倒、電線の切断	1基	不明	不明	撤去済み 通行止め解除1/2 11:58	健康医療対策課 医療対策係より
44	両津	建設課	R6.1.1 18:57	R6.1.1	不明	歌代の里 裏通り	道路被害	市道夷28号線	春日石堀の市道への倒壊	L=15m	不明	不明	コーン設置済	総務課 総務行政係より
45	真野	建設課	R6.1.1 19:52	R6.1.1	不明	吉岡	建物被害	市道吉岡63号線	市道へ墓石倒壊	L=10m程度	不明	不明	コーン設置済	小木建設より
46	金井	建設課	R6.1.1 20:00	R6.1.1	不明	泉	道路被害	市道泉5号線	ブロック塀の市道への倒壊	L=30m程度	不明	不明	コーン設置済	パトロール
47	両津	建設課	R6.1.1 22:40	R6.1.1	不明	両津福浦福浦公園脇	道路被害	道路(漁港臨港道路)	舗装隆起	L=10m 0.3m程度	不明	不明	通行止め コーン設置	住民より通報
48	両津	建設課	R6.1.1 22:40	R6.1.1	不明	両津福浦	建物被害	市道夷40号線	市道へ蔵の壁が倒壊	L=5m H=3m	不明	不明	通行可能	住民より通報
49	両津	建設課	R6.1.1 22:40	R6.1.1	不明	浜田140-3付近	道路被害	市道夷28号線	路面沈降	W=5m,t=60mm	不明	不明	通行可能 コーン設置	パトロール
50	両津	建設課	R6.1.1 22:40	R6.1.1	不明	秋津	建物被害	市道上横山37号線	市道へ灯籠・ブロック塀が倒壊	2箇所	不明	不明	撤去確認 1/2 13:00	住民より通報
51	両津	建設課	R6.1.1 22:40	R6.1.1	不明	両津福浦4918付近	道路被害	市道夷22号線	舗装クラック	W=5m 3箇所	不明	不明	通行可能	住民より通報
52	佐和田	建設課	R6.1.2 8:30	R6.1.1	18:33	市野沢	建物被害	市道二宮136号線	蔵の壁が崩れ、市道に少し出ている	L=1m	不明	不明	通行可能	職員からの情報
53	金井	建設課	R6.1.2 9:30	R6.1.2	不明	吉井本郷	道路被害	市道金井11号線	道路から水が出ている。	1箇所	不明	不明	通行可能	市道パトロール
54	新穂	建設課	R6.1.2 9:30	R6.1.2	不明	新穂潟上1548付近	道路被害	潟上98号線	倒木	1箇所	不明	不明	通行可能	職員からの情報

## 様式1(被害速報)

番号	地区	本庁 所管課	報告日時及 び報告者	発生日	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
55	両津	建設課	R6.1.2 9:57	R6.1.2	不明	真更川～北小浦	道路被害	市道海府幹線4号	倒木	多数	不明	不明	通行止め (冬期間通行止区間)	市道パトロール
56	両津	建設課	R6.1.2 10:30	R6.1.2	不明	両津夷	その他	道の駅 あいぼーと	駐車場等液状化	数箇所	不明	不明	駐車場等使用不可	
57	両津	建設課	R6.1.2 11:50	R6.1.2	不明	長江	その他	個人宅	敷地内亀裂発生	L=30m、W=2～3cm	不明	不明		住民より通報
58	両津	建設課	R6.1.2 11:50	R6.1.2	不明	加茂歌代270-2付近	道路被害	赤道	路面沈降	L=20m、W=5m、t=100mm～200mm	不明	不明		住民より通報
59	両津	建設課	R6.1.2 11:50	R6.1.2	不明	加茂歌代	建物被害	共同カキ小屋	建物基礎に亀裂		不明	不明		住民より通報
60	新穂	建設課	R6.1.2 新穂行政SC	R6.1.1	不明	新穂田野沢	道路被害	正明寺田野沢43号線	市道へ塀が倒れた。	1箇所	不明	不明	通行可能 コーン設置 済	
61	新穂	建設課	R6.1.2 新穂行政SC	R6.1.1	不明	新穂長畝	道路被害	長畝湯上28号線	市道へ塀が倒れた。	1箇所(軽微)	不明	不明	撤去済み	
62	新穂	建設課	R6.1.2 新穂行政SC	R6.1.1	不明	新穂長畝(島)	道路被害	長畝90号線	市道へ灯籠が倒れた。	1箇所	不明	不明	撤去済み	
63	真野	建設課	R6.1.2 道路公園維 持係	R6.1.2	不明	真野公園	その他	真野公園	給水管破損	公園内のトイレほか	不明	不明	使用不可 掲示済	
64	真野	建設課	R6.1.2 真野行政SC	R6.1.1	16:10	吉岡988-8地先	道路被害	吉岡15号線	防犯灯(木柱)が傾いている	1本	不明	不明	通行可能	
65	両津	建設課	R6.1.2 道路公園維 持係	R6.1.2	不明	福浦公園	その他	福浦公園	液状化	公園内の一部	不明	不明	コーン設置	
66	両津	建設課	R6.1.2 14:20	R6.1.1	不明	秋津	建物被害	個人宅	ブロック塀が倒壊(敷地内側へ)	L=25m	不明	不明		住民より通報
67	両津	建設課	R6.1.2 14:20	R6.1.1	不明	両津福浦福浦公園脇	道路被害	両津幹線5号線	路肩L型側溝隆起・沈降	L=110m	不明	不明		住民より通報
68	佐和田	建設課	1/2 13:00 地域住民	不明	不明	沢根五十里	道路被害	市道沢根149号線	道路にクラック、段差多数あり	L=35m	不明	不明	通行可能	
69	相川	建設課	相川支所	不明	不明	北狄	道路被害	市道北狄3号線	倒木により通行不能	倒木1本(幅員5m)	不明	不明	冬季間は通行車両がほと んど無いため集落総代へ 報告のみ	今回の地震の影響 かは不明
70	相川	建設課	相川支所	不明	不明	関	道路被害	市道関9号線	倒木により通行不能	倒木1本(幅員5m)	不明	不明	冬季間は通行車両がほと んど無いため集落総代へ 報告のみ	今回の地震の影響 かは不明
71	相川	建設課	相川支所	不明	不明	後尾	道路被害	市道後尾6号線	落石により通行不可→一部撤去し通行可	落石(幅員4m)	不明	不明	職員で落石を一部撤去	
72	相川	建設課	相川支所	不明	不明	後尾	道路被害	市道戸地1号線	倒木により通行不能	倒木1本(幅員5m)	不明	不明	冬季間は通行車両がほと んど無いため集落総代へ 報告のみ	今回の地震の影響 かは不明
73	小木	建設課	R6.1.2 羽茂支所	R6.1.1	不明	小比叡397-12付近	道路被害	山中線	クラック	L=5.5m W=0.02 H=0.01m 2箇所	不明	不明	通行可能	市道パトロール
74	羽茂	建設課	R6.1.2 羽茂支所	R6.1.1	不明	羽茂大橋	道路被害	赤道	ブロック塀が赤道へ倒壊	L=30m程度	不明	不明	通行可能(軽自動車)	特定の方のみが通行
75	小木	建設課	小木行政S C	不明	不明	小木町	道路被害	小木漁港第2号幹線支線 2号	液状化の可能性 水道漏水による路面の凹凸 L=100m	L=100m	不明	不明	羽茂建設係立会 →通行止め	
76	小木	建設課	小木行政S C	不明	不明	小木町(入舟町)	道路被害	市道入舟町線	歩道インターロッキング沈下	L=10m×W=3m 沈下H=10cm	不明	不明	経過観察	
77	両津	建設課	管理用地係	不明	不明	春日(しゃくなげ前)	道路被害	市道夷32号線	クラック	1箇所	不明	不明	通行可能	子ども若者課から
78	赤泊	建設課	1/2 15:00 赤泊SC	不明	不明	蕙場	道路被害	市道蕙場43号線	法面崩落(落石)	L=3m、H=4.0m			コーン設置(通行不可)	通行不可
79	赤泊	建設課	1/2 15:00 赤泊SC	不明	不明	三川	道路被害	市道三川2号線	落石	1.0*1.3m位の石			コーン設置(通行可)	
80	真野	社会教育課	R6.1.1.17:22	2024.1.1	16:06頃	吉岡1697-1	建物被害	真野ふるさと会館	水道管破裂		不明	不明	元栓閉栓	
81	新穂	社会教育課	R6.1.1.17:25	2024.1.1	16:06頃	新穂瓜生屋370	道路被害	新穂武道館・体育館	トイレ壁タイル剥離		不明	不明		

## 様式1(被害速報)

番号	地区	本庁 所管課	報告日時及 び報告者	発生日	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
82	真野	社会教育課	R6.1.1.18:20	2024.1.1	16:06頃	名古屋165-5	建物被害	真野武道館	女子トイレ水タンク内部品破損		不明	不明	破損便器の使用禁止	
83	相川	社会教育課	R6.1.1.18:48	2024.1.1	16:06頃	相川栄町1	建物被害	相川開発総合センター	ガラスブロック一部欠け落ち、体育館との渡り廊下白壁一部剥離		不明	不明		
84	羽茂	社会教育課	R6.1.1.19:30	2024.1.1	16:06頃	羽茂飯岡195	建物被害	羽茂B&G海洋センター	ホール天井一部剥離		不明	不明		
85	相川	社会教育課	R6.1.1.19:45	2024.1.1	16:06頃	相川栄町1	建物被害	あいかわ開発総合センター	空調設備水漏れ		不明	不明	ポンプ停止	
86	両津	社会教育課	R6.1.2.08:25	2024.1.1	16:06頃	梅津2343-1	建物被害	両津総合体育館	アリーナ天井網パネル落下、天井塗装剥離、天井ライトひび、貯水槽管ひび・漏水		不明	不明	貯水槽止水栓閉栓	
87	新穂	社会教育課	R6.1.2.08:40	2024.1.1	16:06頃	新穂瓜生屋501	建物被害	新穂体育館	男子トイレタイル一部落下、アリーナ天井一部剥離、天井壁ひび、音響スピーカー落下		不明	不明		
88	新穂	社会教育課	R6.1.2.08:40	2024.1.1	16:06頃	新穂瓜生屋370	建物被害	新穂武道館	体育館男子トイレタイル剥離、天井一部剥離		不明	不明		
89	相川	社会教育課	R6.1.2.08:45	2024.1.1	16:06頃	相川栄町1	建物被害	相川体育館	正面玄関ガラス1枚落下、2階窓ガラス1枚落下、アリーナ照明1個落下		不明	不明		
90	真野	社会教育課	R6.1.2.09:05	2024.1.1	16:06頃	吉岡1697-1	建物被害	真野ふるさと会館	多目的ホール控室天井穿孔、風除室天井1枚落下		不明	不明		
91	真野	社会教育課	R6.1.2.09:05	2024.1.1	16:06頃	吉岡1675	建物被害	佐渡スポーツハウス	外まわり地盤3か所陥没、地下外通路水溜り、ボイラー不作動		不明	不明		
92	羽茂	社会教育課	R6.1.2.0830	2024.1.1	16:06頃	羽茂飯岡195	建物被害	羽茂B&G海洋センター	プール棟電灯脱落(1個)		不明	不明		
93	羽茂	社会教育課	R6.1.2.0830	2024.1.1	16:06頃	羽茂飯岡195	建物被害	羽茂B&G海洋センター	プール棟天幕一部破損		不明	不明		
94	真野	社会教育課	R6.1.2.09:30	2024.1.1	16:06頃	吉岡920-1	建物被害	真野図書館	学習室、天井の剥離、ひび		不明	不明		
95	金井	社会教育課	R6.1.2.09:00	2024.1.1	16:06頃	泉甲375-1	建物被害	金井歴史民俗資料館	蛍光灯落下、資料数点破損		不明	不明		
96	新穂	社会教育課	R6.1.2.09:05	2024.1.1	16:06頃	新穂瓜生屋492	建物被害	新穂歴史民俗資料館	資料1点破損		不明	不明		
97	小木	社会教育課	R6.1.2.09:15	2024.1.1	16:06頃	宿根木270-2	建物被害	佐渡國小木民俗博物館	収蔵庫瓦ズレ・転落2枚、新館瓦転落2枚		不明	不明		
98	両津	社会教育課	R6.1.2.10:30	2024.1.1	16:06頃	秋津1596	その他	両津郷土博物館	資料数点破損		不明	不明		
99	相川	社会教育課	R6.1.2.10:30	2024.1.1	16:06頃	相川広間町1-1	建物被害	佐渡奉行所	トイレ壁ヒビ、屋根上重石5個転落、コンクリート階段剥がれ、御役所壁一部剥がれ、外壁一部ヒビ		不明	不明		
100	赤泊	社会教育課	R6.1.2.11:40	2024.1.1	16:06頃	赤泊283-1	建物被害	赤泊体育館	アリーナの天井ボード数ヶ所落下		不明	不明		
101	赤泊	社会教育課	R6.1.2.11:40	2024.1.1	16:06頃	赤泊2458	教育施設被害	赤泊郷土資料館	展示物の祭りの棚の提灯が落下(1個破損)		不明	不明		
102	赤泊	社会教育課	R6.1.2.11:40	2024.1.1	16:06頃	赤泊2458	建物被害	赤泊総合文化会館	3階多目的ホールの照明のガラスが数枚落下		不明	不明		
103	相川	社会教育課	R6.1.2.12:00	2024.1.1	16:06頃	相川栄町1	建物被害	多目的管理棟	女子トイレ壁破損(ヒビ)		不明	不明		
104	佐和田	教育総務課	20:59	R6.1.1		佐渡市石田489	建物被害	二宮小学校	漏水(管破損)		不明	不明	閉栓	
105	〃	教育総務課	20:59	R6.1.1		〃	建物被害	同体育館	外壁の一部剥離、落下		不明	不明		
106	真野	教育総務課	20:59	R6.1.1		佐渡市名古屋145	建物被害	真野中学校	漏水(管破損)		不明	不明	閉栓	
107	赤泊	教育総務課	20:59	R6.1.1		佐渡市赤泊289	建物被害	赤泊小学校体育館	内壁の一部剥離、校舎2階天井破損		不明	不明		
108	新穂	教育総務課	20:59	R6.1.1		佐渡市新穂瓜生屋719	建物被害	新穂中学校渡り廊下	天井板落下		不明	不明		

## 様式1(被害速報)

番号	地区	本庁 所管課	報告日時及 び報告者	発生日	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
109	佐和田	教育総務課	8:45	R6.1.1		佐渡市窪田60	建物被害	佐和田中学校体育館	更衣室壁にクラック、物置タイル剥離、体育館天井パネルずれ(数カ所)		不明	不明		
110	畑野	教育総務課	8:56	R6.1.1		佐渡市多田139	建物被害	松ヶ崎小中学校、給食センター	漏水(恐れあり)		不明	不明	水道課へ依頼	
111	相川	教育総務課	9:00	R6.1.1		相川下戸村210	建物被害	相川中学校	校舎3階 壁亀裂(2カ所)		不明	不明		
112	新穂	教育総務課	8:57	R6.1.1		新穂正明寺99	建物被害	行谷小学校	漏水		不明	不明	閉栓	
113	両津	教育総務課	8:40	R6.1.1		佐渡市両津湊200-1	建物被害	両津小学校	漏水		不明	不明	閉栓	
114	羽茂	教育総務課	9:00	R6.1.1		羽茂本郷559-1	建物被害	羽茂小学校	渡り廊下天板はずれ 体育館ドア開閉難		不明	不明		
115	両津	教育総務課	8:30	R6.1.1		佐渡市秋津1255	建物被害	両津吉井小学校	校舎外壁(柱)一部落下		不明	不明		
116	相川	教育総務課	9:20	R6.1.1		佐渡市入川1872-4	建物被害	高千小学校	貯水タンク水漏れ疑い、漏水		不明	不明	確認中	漏水は閉栓
117	真野	教育総務課	9:00	R6.1.1		佐渡市吉岡920-1	建物被害	あすなろ教室(真野)	天板の亀裂(剥離)		不明	不明		
118	両津	教育総務課	9:00	R6.1.1		佐渡市鷲崎918	建物被害	内海府小中学校	体育館裏出入口夜間ライト落下一部破損		不明	不明		
119	両津	両津病院	R60102	R6.1.1	16:10頃	屋上	その他	両津病院	高架水槽(雑用水)配管損傷により漏水。	漏水は僅かで通常どおり使用可能	不明		業者へ修理依頼済	
120	両津	両津病院	R60102	R6.1.1	16:10頃	地下	その他	両津病院	受水槽タンク損傷により漏水。	漏水は僅かで通常どおり使用可能	不明		業者へ修理依頼済	
121	両津	両津病院	R60102	R6.1.1	16:10頃	地下	その他	両津病院	医療機器(画像診断モニタ)が落下により破損	2台のうち1台が使用不可	不明		別の1台が使用で対応	
122	小木	建設課	小木行政SC	R6.1.1	17:20	市道黒坂線(小木小学校近く)	道路被害	市道街路灯	街路灯転倒、電線の切断 電力対応済	1基→通行止め			1/1中に通行止め	NTTに依頼済
123	小木	上下水道課	小木行政SC	R6.1.1	17:20	小木町全域	上水道被害		貯水槽少ないため、断水対応					
124	小木	建設課	小木行政SC		17:30	小比叡	道路被害	蓮華峰寺大門	真野側石柱倒壊	H=3m 1基				
125	小木		小木行政SC		17:30	宿根木	建物被害	浜納屋	納屋が地震で1階部分が傾いている	1棟(大浜に津波が来たようだ)				
126	小木	建設課	小木行政SC		17:30	小木町	道路被害	漁港関連道歩道陥没	L=3m W=1.0m					
127	小木	上下水道課	小木行政SC		17:30	小木町	上水道被害	海岸通り車道上のマンホール周りが濡れている	漏水か→水道に未報告					
128	小木		小木行政SC		7:30	小木町	建物被害	小木テニスコート	国旗掲揚ポールが傾いている	1本				
129	小木		小木行政SC		8:42	小木町	その他	阿弥陀院	墓石の一部が飛んだり壊れたりしている	未確認				
130	小木		小木行政SC		10:49	小木町	建物被害	個人宅(空家)	空家の石の土台が崩れそうになっている	琴平町囑託より090-2482-1503			三角コーンを設置	
131	小木		小木行政SC		11:30	小木町	その他	琴平神社石鳥居	鳥居が変形している→危険	1基			三角コーンを設置	
132	小木		小木行政SC			小木町	道路被害	漁港関連道路路面陥没(複数)	消火栓マンホールが陥没1箇所等	L=200m			三角コーンを設置	

## 様式1(被害速報)

番号	地区	本庁所管課	報告日時及び報告者	発生日	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備考
133	小木		小木行政SC			小木町	道路被害	小木漁港第2号幹線支線2号	液状化の可能性 水道漏水による路面の凹凸 L=100m	L=100m			羽茂建設係立会 →通行止め	
134	小木		小木行政SC			小木町(入舟町)	道路被害	市道入舟町線	歩道インターロッキング沈下	L=10m×W=3m 沈下H=10cm			経過観察	
135	相川	防災課	R6.1.2 10:10	不明	不明	戸中	建物被害	車庫	落石による車庫入口ドアの破損(ガラス割れなど)					
136	両津	農林水産課	両津支所	R6.1.1		福浦	その他	福浦公園周辺	福浦公園周辺の市道、牡蠣小屋、船小屋で沈下(5~30cm)が起きています。当該地は埋め立て造成した土地です	不明				
137	両津	上下水道課	両津支所	R6.1.1		福浦公園周辺	下水道被害	福浦公園周辺	地中の各種管・パイプが損傷しているようです(例:下水のにおいが発生している。※普段は全くにおいがしない場所)。	不明				
138	両津	上下水道課	両津支所	R6.1.1		両津地内旧簡易水道	上水道被害	旧簡易水道区域	見立集落で濁り水が発生。配水池→減圧層→上流で確認作業を行っています。減圧層に流入している水(原水)に濁りを確認した。集落の水道委員(支所から各集落の水道施設管理:清掃等を依頼している方々です)の方で水源地までの確認作業の実施を検討しています。	不明				
139	畑野	財産管理課	1月2日 15:40、	不明	不明	佐渡市宮川1063	建物被害	旧後山体育館	入口のタイルが数か所はがれている	タイル30枚程度剥離	不明	不明	タイルを除去した	
140	小木	建設課	R6.1.2	R6.1.1		小木町(小木港)	その他	小木港港湾施設	みなと公園護岸付近亀裂多数	写真等参照				佐渡港湾空港事務所連絡済
141	小木	建設課	R6.1.2	R6.1.1		小木町(小木港)	その他	小木港港湾施設	力屋観光汽船付近護岸付近亀裂多数	写真等参照				同上
142	小木	農林水産振興課	2024/1/2 森人報告	R6.1.1		金田新田1873-1 ふるさとの森内	建物被害	ふるさとの森管理棟内	管理棟内の家電倒壊によるブレーカー制御盤の破損	1.0式			ボランティア団体「森人」榎谷氏	
143	小木	建設課	R6.1.3	R6.1.1		小木町登町	道路被害	浜町線	電話線の道路への垂れ下がり	1箇所			NTTへ報告済	
144	小木	農林水産振興課	R6.1.3 江積佐藤	R6.1.1		あゆす会館前付近 泉財川河口付近	水産被害	漁具干し場(舗装広場) 漁港関連道	舗装の凹凸、液状化による土砂の噴出など 藤井齒科横の河川護岸の傾き	5m×5m≒25㎡				地域整備部港湾空港漁港課へ連絡予定
145	佐和田	消防本部	1/3 10:00 池野	R6.1.1	16:10	佐渡市八幡58	建物被害	佐渡市消防本部	消防本部内壁の数か所にひび		不明	不明		
146	相川	建築住宅課	1月2日 15:40 相川支所	不明	不明	相川新五郎町11	建物被害	市営新五郎町住宅	4・5号棟の外壁剥離、玄関戸損傷	1棟	不明	不明	政策空家のため 特になし	
147	両津	建築住宅課	1月2日 16:20頃 所管職員	不明	不明	住吉1058番地2	建物被害	市営住吉住宅	駐輪場土間コンクリートのクラック 内装材破損多数(化粧合板、ビニルクロス、タイル)	数か所×8棟	不明	不明	後日、修繕発注予定	
148	両津	建築住宅課	1月2日 11:00頃 両津支所	不明	不明	上横山1425番地1	建物被害	市営上横山住宅	浴室混合水栓破損	1箇所	不明	不明	閉栓、飲料水配給 後日、修繕発注予定	
149	赤泊	建築住宅課	1月2日 14:50頃 入居者	不明	不明	真浦139番地8	建物被害	市営真浦団地	内装材破損(ビニルクロス、タイル)	数か所×1棟	不明	不明	後日、修繕発注予定	
150	両津	建築住宅課	1月2日 11:00頃 一般市民	不明	不明	両津福浦3丁目	建物被害	一般住宅	玄関戸の歪み	1箇所	不明	不明	被災建築物応急危険度判定を実施	
151	赤泊	建設課	1/3 11:00 赤泊SC 本間	2024/1/1 ?	不明	佐渡市南新保地内	道路被害	市道南新保2号線	法面からの倒木	路面上に倒木				通行不可
152	赤泊	建設課	1/3 11:00 赤泊SC 本間	2024/1/1 ?	不明	佐渡市南新保地内	道路被害	市道南新保3号線	法面からの落石(小)	路面上に落石(小さい落石多数)				通行可
153	赤泊	財産管理課	1/3 11:00 赤泊SC 本間	2024/1/1 ?	不明	佐渡市南新保地内	その他	南新保768-1墓地(佐渡市所有)	墓石損壊(倒木により墓石2体損壊)					

	2024/1/3 11:00
道路被害	36
建物被害	3
水産被害	7
林道被害	4
農道被害	1
下水道被害	0
上水道被害	1
福祉施設被害	0
保育所被害	1
教育施設被害	0
その他	1
	22
	139
	14