様式１（被害速報）

R6.5.17 12:00現在

番号	地　区	本庁 所管課	発生日	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 （単位：千円）	復旧概算工事費 （単位：千円）	対応措置状況	備　　考
1	新穂	建設課	R6.5.17	新穂長畝	道路被害	長畝１０７号線	カーブミラー倒壊	１基	300	300	交通に支障が無いように路肩に移動	
2	羽茂	建設課	R6.5.18	上山田	道路被害	平出戸線	カーブミラー倒壊	１基	300	300	交通に支障が無いように移動	
3	佐和田	建設課	R6.5.18	河原田諏訪町	河川被害	清江川（普通河川）	海藻が堆積し河口部を塞いでいる（河道閉塞）	Ｌ＝２０ｍ	不明	不明	業者発注済	
4	真野	建築住宅	R6.5.17	真野	その他	市営住宅	外物置　半壊	半壊	250		中身は空室物置に仮移動	
5	新穂	建築住宅	R6.5.17	新穂青木	建物被害	市営住宅	玄関ポーチ風除け壁倒壊	一部損壊	200		撤去済み	
6	両津	生活環境課	R6.5.17	両津夷	建物被害	旧宿泊施設	廃業したホテルの外壁モルタルが隣接する駐車場に落下	落下したモルタル（燃えるゴミ大の1/3程度のボリューム）	―	―	落下したモルタルを回収し、作業終了	周辺の状況を確認するも落下の形跡なし
7	相川		H6.5.17	相川柴町	建物被害	住宅	強風による瓦の飛散	A=1㎡	不明	不明	飛散した破片の撤去及び注意喚起の為のコーン設置	
8	相川		H6.5.17	相川新西坂町	建物被害	住宅	強風による空家外壁の飛散	A=2㎡	不明	不明	飛散した破片の撤去	
9	相川		H6.5.17	相川柴町	建物被害	住宅	強風による瓦の飛散	瓦3枚	不明	不明	飛散した破片の撤去	危険を及ぼす恐れの瓦を撤去
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												