様式１（被害速報）

R6.5.17 16:30現在

番号	地　区	本庁 所管課	発生日	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 （単位：千円）	復旧概算工事費 （単位：千円）	対応措置状況	備　　考
1	新穂	建設課	R6.5.17	新穂長畝	道路被害	長畝１０７号線	カーブミラー倒壊	１基	300	300	交通に支障が無いように路肩に移動	
2	羽茂	建設課	R6.5.18	上山田	道路被害	平出戸線	カーブミラー倒壊	１基	300	300	交通に支障が無いように移動	
3	佐和田	建設課	R6.5.18	河原田諏訪町	河川被害	清江川（普通河川）	海藻が堆積し河口部を塞いでいる（河道閉塞）	L＝２０m	不明	不明	業者発注済	
4	真野	建築住宅	R6.5.17	真野	その他	市営住宅	外物置　半壊	半壊	250		中身は空室物置に仮移動	
5	新穂	建築住宅	R6.5.17	新穂青木	建物被害	市営住宅	玄関ポーチ風除け壁倒壊	一部損壊	200		撤去済み	
6	両津	生活環境課	R6.5.17	両津夷	建物被害	旧宿泊施設	廃業したホテルの外壁モルタルが隣接する駐車場に落下	落下したモルタル（燃えるゴミ大の1/3程度のボリューム）	―	―	落下したモルタルを回収し、作業終了	周辺の状況を確認するも落下の形跡なし
7	相川		H6.5.17	相川柴町	建物被害	住宅	強風による瓦の飛散	A=1㎡	不明	不明	飛散した破片の撤去及び注意喚起の為のコーン設置	
8	相川		H6.5.17	相川新西坂町	建物被害	住宅	強風による空家外壁の飛散	A=2㎡	不明	不明	飛散した破片の撤去	
9	相川		H6.5.17	相川柴町	建物被害	住宅	強風による瓦の飛散	瓦3枚	不明	不明	飛散した破片の撤去	危険を及ぼす恐れの瓦を撤去
10	羽茂	建設課	R6.5.16～ R6.5.17	小木強清水668-2付近	道路被害	強清水線	倒木	1本	不明	200	注意喚起	通行可
11	赤泊	建設課	R6.5.16～ R6.5.17	杉野浦	道路被害	杉野浦１号線	カーブミラー倒壊	１基	不明	300	現場残置	通行可
12	両津	農業政策課	R6.5.17		農産被害	農舎（作業小屋）	入口シャッター、支柱の破損	１棟	調査中			
13		農業政策課	R6.5.17		農産被害	農業用ハウス（水稲及び園芸）	ビニールの破損	１６棟	調査中			
14	両津	総合政策課	R6.5.17	両津支所	その他	両津支所	両津支所屋上にPPA事業者が設置した太陽光パネルが駐車場に落下し市民の車のフロントガラスを損傷	太陽光パネル1枚 車1台のフロントガラスに30cm程度傷	不明	不明	パネル撤去済み 事故原因調査中	パネル設置全施設についても確認中
15	両津	生活環境課	R6.5.17	両津福浦	建物被害	住宅	家屋裏側物置部分の破損	面積A＝約2㎡	不明	不明		空家
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												