



【本送信票を含む3枚】

令和6年9月24日

大雨警報に関する被害状況をお知らせします（9/24 10:00 現在 最終報告）

9月21日7時12分発表の大雨警報に関する9月24日10時現在の被害状況は、別紙のとおりです。

なお、被害の詳細については、各所管課へお問い合わせください。

【各課お問い合わせ先】

建設課 0259-63-5118

農林水産振興課 0259-63-3761

本件についての問合せ先

佐渡市役所 総務部 防災課 防災安全係

電話(直通)0259-63-3125

様式1(被害速報)

番号	地区	本庁 所管課	発生日	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
1	赤泊	建設課	R6.9.20	佐渡市徳和地内	道路被害	三川1号線	倒木	数本		500	業者に撤去依頼	撤去済
2	赤泊	建設課	R6.9.20	佐渡市徳和地内	道路被害	徳和13号線	倒木	1本		200	業者に撤去依頼	撤去済
3	羽茂	農林水産振興課	R6.9.20	佐渡市羽茂滝平	農産被害	田	法面崩壊	不明	不明			
4	羽茂	建設課	R6.9.20	羽茂滝平地内	道路被害	二枚田開拓線	路肩崩落	L=13m H=5m		5000	コーン設置	通行可
5	新穂	建設課	R6.9.21	佐渡市新穂長畝地内	道路被害	長畝55号線	道路冠水	L=200m			通行止め	当面の間
6	新穂	建設課	R6.9.21	佐渡市新穂長畝地内	道路被害	長畝75号線	道路冠水	L=100m			通行止め	当面の間
7	両津	建設課	R6.9.21	佐渡市加茂歌代地内	道路被害	加茂歌代57号線	冠水	L=50m			冠水対策施設(ポンプ) で排水	通行可
8	畑野	建設課	R6.9.21	佐渡市栗野江～目黒町	道路被害	1区栗野江3号線	冠水	L=50m×2箇所			通行止め	当面の間
9	羽茂	建設課	R6.9.21	佐渡市羽茂亀脇地内	道路被害	素浜線	土砂崩れ	L=15m		300	業者に撤去依頼	撤去済み
10	羽茂	建設課	R6.9.21	佐渡市羽茂大橋地内	道路被害	岩野線	排水路土砂詰り	L=10m		300	業者に撤去依頼	作業中
11	羽茂	建設課	R6.9.21	佐渡市羽茂大石地内	道路被害	大石山田線	道路陥没	L=12m		不明	通行止め	当面の間
12	小木	建設課	R6.9.21	佐渡市犬神平地内	道路被害	犬神平海岸線	土砂崩れ	L=5m		200	業者に撤去依頼	通行可
13	小木	建設課	R6.9.21	佐渡市小木強清水地内	道路被害	強清水線	倒木	1本		100	コーン設置	通行可
14	羽茂	建設課	R6.9.21	佐渡市羽茂滝平地内	道路被害	二枚田開拓線	土砂崩れ	L=20m		5000	通行止め	当面の間
15	畑野	農林水産振興課	R6.9.21	小倉 林道宮ノ河内線(上 中佐為・欠向地内)	林道被害	林道 宮ノ河内線	土砂崩れ箇所 2ヶ所により一部通り抜け不能					
16	両津	農林水産振興課	R6.9.21	吾潟地内	その他	住宅裏山の法面崩落	住宅の裏山法面の崩落(高さ10m、横6m)。崩 落した法面の上に用水路がある。	高さ10m、横6m			用水路崩落防止で土の う30体設置	
17	両津	建設課	R6.9.22	岩首地内	道路被害	岩首2号線	法面崩落	L=30m			通行止め	当面の間
18	両津	建設課	R6.9.22	黒姫地内	道路被害	黒姫3号線	倒木	1本			通行止め	当面の間
19	両津	建設課	R6.9.22	黒姫地内	道路被害	黒姫3号線	法面崩落	L=5m,W=3m			通行止め	当面の間
20	両津	建設課	R6.9.22	虫崎	道路被害	虫崎4号線	法面崩落	L=20m、W=6m、H=6m			通行止め	当面の間
21	真野	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市椿尾	農産被害	田	法面崩壊	L=15m H=5m	調査中			
22	金井	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市千種	農道被害	農道	路肩崩壊	L=15m H=2m	調査中		通行止め	当面の間
23	相川	社会教育	R6.9.22	あいかわ開発総合セン ター-正面玄関	建物被害	あいかわ開発総合セン ター	開発センター正面玄関前屋根の天井石膏ボ ードが雨水侵入により腐食し一部が剥がれ落ち た。		未定	未定	腐食部分を切り取り撤去 済み	
24	両津	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市浦川地内	道路被害	林道浦川線	法面崩壊	L=3.0m H=5.0m		300		
25	両津	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市浦川地内	道路被害	林道浦川線	法面崩壊	L=5.0m H=5.0m		500		
26	両津	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市両津大川	林道被害	林道大川線	路面洗掘	L=100m		500		
27	両津	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市水津	林道被害	林道水津線	路肩崩壊	L=10m H=10m		1,000		
28	両津	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市柿野浦	林道被害	林道柿野浦線	砂利等の流失及び道路側溝閉塞	L=2000m		1,500		
29	両津	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市両津大川	林道被害	林道小佐渡2号線	道路法面崩落	L=30 H=20m		40,000		
30	相川	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市南片辺	林道被害	林道大佐渡北1線	路肩崩落	L=5m H=2m		3,000		

様式1(被害速報)

番号	地区	本庁 所管課	発生日	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
番号	地区	本庁 所管課	発生日	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
31	金井	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市千種地内	林道被害	林道地獄谷線	法面崩壊	L=15m H=5m		3,000		
32	真野	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市椿尾地内	林道被害	林道高椿線	法面崩壊	L=10m H=5m		300		
33	羽茂	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市滝平地内	林道被害	林道笠取線	路肩崩落	L=12m		3,000		
34	羽茂	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市滝平地内	林道被害	林道滝音線	法面崩落	L=8m		500		
35	赤泊	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市下川茂	林道被害	林道笠取線	路肩舗装下がり	L=22m、12m		1,300		
36	赤泊	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市赤泊地内	林道被害	林道赤泊新谷線	路肩崩落	L=7m		3,000		
37	畑野	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市坊ヶ浦地内	林道被害	林道坊ヶ浦線(畑野)	路面洗堀			500		
38	新穂	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市新穂田野沢地内	林道被害	林道小坂線(新穂)	路面洗堀			1,300		
39	畑野	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市小倉地内	林道被害	林道宮の河内線(畑野)	路面洗堀			1,300		
40	畑野	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市小倉地内	林道被害	林道八瀬松線(畑野)	路面洗堀			1,300		
41	新穂	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市上新穂地内	林道被害	林道黒滝線(新穂)	路面洗堀			1,300		
42	新穂	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市新穂大野地内	林道被害	林道無常堂線(新穂)	側溝土砂堆積			200		
43	真野	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市西三川地内	林道被害	林道西三川峠線(真野)	側溝土砂堆積 路面洗堀			1,000		
44	相川	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市南片辺地内	林道被害	林道大佐渡北1号線(相川)	路面洗堀			2,000		
45	相川	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市達者地内	林道被害	林道達者線(相川)	道路沈下、路肩欠損			1,300		
46	相川	農林水産振興課	R6.9.22	佐渡市小川地内	林道被害	林道大高野線(相川)	路面洗堀 大 倒木			1,300		
47	羽茂	建設課	R6.9.22	羽茂亀脇地内	道路被害	クヌギ宮坂線	路肩崩落	L=40m、H=10m		不明	通行止め	当面の間
48	畑野	建設課	R6.9.22	小倉地内	道路被害	4区小倉5号線	法面崩落	L=30m		不明		通行止め
49	両津	建設課	R6.9.22	岩首地内	道路被害	岩首1号線	法面崩落	L=5m			コーン設置	通行可能
50	小木	建設課	R6.9.22	佐渡市小木強清水地内	道路被害	強清水海岸線	擁壁基礎洗堀	L=10m、H=5m		不明	バリケード設置	通行可能
51	小木	建設課	R6.9.22	佐渡市沢崎地内	道路被害	小木半島巡環線	土砂流出	N=3箇所		300	コーン設置	通行可能
52	小木	建設課	R6.9.22	佐渡市田野浦地内	道路被害	小木半島巡環線	土砂流出	L=50m		400	業者に撤去依頼	通行可能
53	小木	建設課	R6.9.22	佐渡市江積地内	道路被害	江積線	土砂流出	L=400m		400	業者に撤去依頼	通行可能
54	畑野	建設課		佐渡市小倉地内	道路被害	4区小倉24号線	法面崩落	L=13m、W=2m		不明	コーン設置 業者に撤去依頼	通行可能
55	真野	建設課		佐渡市静平地内	道路被害	静平5号、静平92号	倒木	調査中		不明	通行止め	当面の間
56	畑野	建設課		佐渡市小倉地内	道路被害	長谷 岩瀬沢 物部線	法面崩落	L=3m		不明	業者に撤去依頼	作業中
57	畑野	建設課		佐渡市小倉地内	道路被害	長谷 岩瀬沢 物部線	倒木	1本		不明	業者に撤去依頼	通行可能
58	畑野	建設課		佐渡市小倉地内	道路被害	長谷 岩瀬沢 物部線	土砂流出	L=3m		不明	業者に撤去依頼	作業中
59	両津	建設課		佐渡市豊岡地内	道路被害	豊岡2号線	法面崩落	L=16m、H=1.5m		不明	業者に撤去依頼	作業中
60	畑野	建設課		佐渡市小倉地内	道路被害	5区小倉12号線	舗装沈下	L=23m		2,000	業者に撤去依頼	通行可能
61	畑野	建設課		佐渡市小倉地内	道路被害	5区小倉12号線	路面洗堀	L=30m		500	業者に撤去依頼	通行可能
62	畑野	建設課		佐渡市小倉地内	道路被害	4区飯持15号線	路肩欠壊	L=15m		2,000	コーン設置	通行可能