



8 月 6 日の大雨警報・洪水警報に関する被害状況をお知らせします（8/8 16:00 現在）

8月6日 3時 28 分発表の大雨警報・洪水警報に関する、8月8日 16 時現在の被害状況は、別紙のとおりです。

なお、被害の詳細については、各所管課へお問い合わせください。

【各課お問い合わせ先】

|         |              |
|---------|--------------|
| 農林水産振興課 | 0259-63-3761 |
| 健康医療対策課 | 0259-63-3115 |
| 建設課     | 0259-63-5118 |
| 消防本部    | 0259-51-0119 |
| 社会教育課   | 0259-58-7356 |
| 文化スポーツ課 | 0259-63-5140 |
| 上下水道課   | 0259-67-7280 |
| 財産管理課   | 0259-67-7036 |
| 羽茂支所    | 0259-88-3111 |

※8月9日以降の被害報告の取り扱いについて  
15時までの報告分を取りまとめた後に発表します。（1日1回発表）

本件についての問合せ先  
佐渡市役所 防災課 防災安全係  
電話(直通)0259-63-3125

## 様式1(被害速報)

| 番号 | 地 区  | 本庁<br>所管課 | 発生時間  | 発生場所         | 被害区分 | 被災施設名等       | 被災内容              | 被災規模                | 被害額<br>(単位:千円) | 復旧概算工事費<br>(単位:千円) | 対応措置状況                           | 備 考 |
|----|------|-----------|-------|--------------|------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|-----|
| 1  | 真野   | 農林水産振興課   | 不明    | 吉岡           | 農産被害 | 農用地、農道       | 畦畔崩落・土砂流入         | L=30m、H=4m          | 不明             | 不明                 |                                  |     |
| 2  | 佐和田  | 農林水産振興課   | 不明    | 真光寺          | 林道被害 | 林道国仲北線       | 倒木                | 1箇所                 | 不明             | 不明                 | 通行不可                             |     |
| 3  | 羽茂   | 農林水産振興課   | 不明    | 羽茂滝平         | 林道被害 | 林道滝音線        | 法面崩壊              | 数箇所                 | 不明             | 不明                 | 通行可                              |     |
| 4  | 羽茂   | 農林水産振興課   | 不明    | 羽茂大崎         | 林道被害 | 林道犬落線        | 法面崩壊              | 数箇所                 | 不明             | 不明                 | 通行可                              |     |
| 5  | 赤泊   | 農振水産振興課   | 不明    | 佐渡市下川茂       | 農産被害 | 下川茂（畑）       | 大雨によりハウス横の法面が崩落した | L=7m、H=15m          | 不明             | 不明                 |                                  |     |
| 6  | 小木   | 健康医療対策課   | 12:00 | 佐渡市小木町1949-4 | 建物被害 | 佐渡市立小木診療所    | 雨漏り               | 調査中                 | 不明             | 不明                 | 社会福祉協議会所有<br>建物のため対応依頼<br>済。診療中。 |     |
| 7  | 真野   | 建設課       | 不明    | 下黒山          | 道路被害 | 下黒山12号線      | 土砂流出、路肩崩壊         | L=1m、H=2m           | 不明             | 300                | 業者対応中                            | 通行可 |
| 8  | 真野   | 建設課       | 不明    | 笹川           | 道路被害 | 笹川8号線        | 土砂流出              | L=5m                | 不明             | 500                | 業者対応済                            |     |
| 9  | 真野   | 建設課       | 不明    | 大小           | 道路被害 | 大小72号線       | 土砂流出              | L=20m               | 不明             | 200                | 業者対応済                            |     |
| 10 | 羽茂   | 建設課       | 不明    | 滝平           | 道路被害 | 二枚田開拓線       | 路肩崩壊              | L=2m、H=3m           | 不明             | 1000               |                                  | 通行可 |
| 11 | 羽茂   | 建設課       | 不明    | 滝平           | 道路被害 | 大平支線6号       | 路肩崩壊              | L=15m               | 不明             | 1000               |                                  |     |
| 12 | 羽茂   | 建設課       | 不明    | 羽茂大崎         | 道路被害 | 大崎中央線        | 土砂流出              | L=40m               | 不明             | 500                |                                  |     |
| 13 | 羽茂   | 建設課       | 不明    | 羽茂本郷         | 道路被害 | 草刈線          | 道路崩壊              | L=2m                | 不明             | 1000               | 業者対応中                            | 通行可 |
| 14 | 赤泊   | 建設課       | 不明    | 徳和           | 道路被害 | 徳和12号線       | 土砂流出              | L=20m               | 不明             | 300                | 業者対応中                            | 通行可 |
| 15 | 赤泊   | 建設課       | 不明    | 赤泊           | 道路被害 | 赤泊2号線        | 倒木                | 1本                  | 不明             | 不明                 | 業者対応中                            | 通行可 |
| 16 | 羽茂村山 | 消防本部      | 13:02 | 榎丸金事務所裏      | 建物被害 |              | 土砂による建物損傷の恐れ      |                     |                |                    |                                  |     |
| 17 | 羽茂大橋 | 消防本部      | 13:14 | 羽茂大橋付近       | 建物被害 |              | 水害による建物浸水の恐れ      |                     |                |                    | 土嚢65個で対応。                        |     |
| 18 | 木流   | 消防本部      | 16:08 | 木流地内         | 建物被害 |              | 一般住宅及び倉庫に浸水       | 建物(住宅)兼倉庫へ約5cmの床下浸水 |                |                    | 土嚢13個で対応。                        |     |
| 19 | 羽茂大橋 | 消防本部      | 16:42 | 羽茂大橋付近       | 建物被害 |              | 水害による建物浸水の恐れ      |                     |                |                    | 避難指示                             |     |
| 20 | 堂釜   | 消防本部      | 17:08 | 堂釜地内         | 建物被害 |              | 敷地内崩落。建物倒壊の恐れ     | 敷地内道路の崩壊。           |                |                    | 避難指示                             |     |
| 21 | 羽茂三瀬 | 消防本部      | 19:22 | 羽茂三瀬地内       | 建物被害 |              | 水害による建物浸水の恐れ      |                     |                |                    | 土嚢10個で対応                         |     |
| 22 | 羽茂大石 | 消防本部      | 19:49 | 羽茂大石地内       | 建物被害 |              | 水害による建物浸水の恐れ      | 建物(住宅)床下浸水          |                |                    | 土嚢80個で対応                         |     |
| 23 | 相川   | 文化スポーツ課   | 8:00  | 相川広間町        | 建物被害 | 史跡佐渡奉行所      | 雨漏り               | 受付および御役所内           | 不明             | 不明                 | 雨受ならびにブルーシートを設置                  |     |
| 24 | 小木   | 文化スポーツ課   | 8:00  | 宿根木          | 建物被害 | 佐渡国小木民俗博物館   | 浸水                | 博物館と白山丸展示館をつなぐ通路    | 不明             | 不明                 | 職員で除水、清掃対応                       |     |
| 25 | 小木   | 文化スポーツ課   | 8:00  | 小木町          | 建物被害 | 幸丸展示館        | 雨漏り・浸水            | 展示スペース床             | 不明             | 不明                 |                                  |     |
| 26 | 金井   | 社会教育課     | 10:00 | 佐渡市千種240     | 建物被害 | 金井コミュニティセンター | 2階物置天井2か所より雨漏りを確認 | 調査中                 | 不明             | 不明                 |                                  |     |
| 27 | 真野   | 農林水産振興課   | 不明    | 椿尾           | 農道被害 | 農用地          | 法面崩壊              | L=20m、H=20m         | 不明             | 不明                 |                                  |     |
| 28 | 真野   | 農林水産振興課   | 不明    | 静平           | 林道被害 | 林道西三川峠線      | 法面崩落              | 不明                  | 不明             | 不明                 |                                  |     |
| 29 | 真野   | 農林水産振興課   | 不明    | 静平           | 林道被害 | 林道西三川峠線      | 側溝埋設              | 不明                  | 不明             | 不明                 |                                  |     |
| 30 | 真野   | 農林水産振興課   | 不明    | 真野           | 農道被害 | 広域農道         | 側溝埋設              | 不明                  | 不明             | 不明                 |                                  |     |

## 様式1(被害速報)

| 番号 | 地 区 | 本庁<br>所管課   | 発生時間  | 発生場所       | 被害区分 | 被災施設名等   | 被災内容                      | 被災規模                                  | 被害額<br>(単位:千円) | 復旧概算工事費<br>(単位:千円) | 対応措置状況             | 備 考 |
|----|-----|-------------|-------|------------|------|----------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----|
| 31 | 赤泊  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 下川茂(東部)    | 道路被害 | 林道笠取線    | 路肩崩落                      | L=10m、H=5m                            | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 32 | 赤泊  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 柳沢         | 林道被害 | 林道柳沢線    | 側溝が溢れ土砂が道路に流れている、倒木1カ所    |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 33 | 赤泊  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 柳沢         | その他  | 農業用水路    | 水路崩落                      | L=25m、受益戸数2戸                          | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 34 | 小木  | 農振水産振<br>興課 | 7:00  | 犬神平        | 農産被害 | 個人田んぼ    | 個人所有の田んぼが崩れ、下の個人宅に土砂接触    | 法面崩落L=10m                             | 不明             | 不明                 | 農林水産課に通報           |     |
| 35 | 小木  | 農振水産振<br>興課 | 7:00  | 江積         | 水産被害 | 江積漁港     | 港内道路の湛水                   | L=70m W=5m                            | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 36 | 小木  | 農振水産振<br>興課 | 17:30 | 小木木野浦      | 農産被害 | 赤道(下法面)  | コンクリート舗装下の法面(柿畑)崩落(小木木野浦) | L=10m                                 | 不明             | 不明                 | 三角コーン両側設置          |     |
| 37 | 小木  | 農振水産振<br>興課 | 13:00 | 小木木野浦      | 農産被害 | 個人田んぼ 2枚 | 小木木野浦 田んぼ 2枚              | 上の畦畔+法面が崩壊し、下の田へ堆積<br>L=30.5m H=10.5m | 不明             | 不明                 | 個人負担で上の田んぼに内畔を施工予定 |     |
| 38 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂本郷       | 農産被害 | 畦畔崩壊     | 畦畔崩れ                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 39 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂本郷       | 農産被害 | 柿畑地すべり   | 柿畑地すべり                    |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 40 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂村山       | 農産被害 | 畦畔崩壊     | 畦畔崩れ                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 41 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂小泊       | 農産被害 | 畦畔崩壊     | 畦畔崩れ                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 42 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂三瀬       | 農産被害 | 畦畔崩壊     | 畦畔崩れ                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 43 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂上山田      | 農産被害 | 柿畑地すべり   | 柿畑地すべり                    |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 44 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂村山       | 農産被害 | 畦畔崩壊     | 畦畔崩れ                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 45 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂滝平       | 農産被害 | 畦畔崩壊     | 畦畔崩れ                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 46 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂村山       | 農産被害 | 水路崩壊     | 水路崩壊                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 47 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂村山       | 農産被害 | 畦畔崩壊     | 畦畔崩れ                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 48 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂本郷       | 農産被害 | 畦畔崩壊     | 畦畔崩れ                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 49 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂小泊 20カ所程 | 農産被害 | 田        | 畦畔崩壊                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 50 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂本郷       | 農産被害 | 田        | 畦畔崩壊                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 51 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂上山田      | 農産被害 | 果樹園      | 果樹園法面 6カ所                 |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 52 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂上山田      | 農産被害 | 農道       | 農道法面崩壊 3箇所                |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 53 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂滝平       | 農産被害 | 田        | 畦畔崩壊                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 54 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂滝平       | 農産被害 | 田        | 畦畔崩壊                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 55 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂三瀬       | 農産被害 | 農道       | 農道崩壊                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 56 | 羽茂  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂上山田      | 農産被害 | 田        | 土砂流入                      |                                       | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 57 | 両津  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 岩首         | 農産被害 | 田・用水路    | 法面崩落により道路に土砂等堆積・用水路埋塞     | L=25m W=3m H=0.5m                     | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 58 | 両津  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 岩首         | 農産被害 | 田        | 法面崩落により下の田に土砂堆積           | L=10m H=15m                           | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 59 | 両津  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 城腰         | 農産被害 | 田        | 畦畔崩落                      | L=18m H=8m                            | 不明             | 不明                 |                    |     |
| 60 | 両津  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 椎泊         | 農産被害 | 田        | 畦畔崩落                      | L=15m H=5m                            | 不明             | 不明                 |                    |     |

## 様式1(被害速報)

| 番号 | 地 区 | 本庁<br>所管課   | 発生時間  | 発生場所                    | 被害区分  | 被災施設名等    | 被災内容                   | 被災規模        | 被害額<br>(単位:千円) | 復旧概算工事費<br>(単位:千円) | 対応措置状況               | 備 考                 |
|----|-----|-------------|-------|-------------------------|-------|-----------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 61 | 赤泊  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 下川茂                     | 農産被害  | 田         | 田崩落                    |             | 不明             | 不明                 |                      |                     |
| 62 | 赤泊  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 杉野浦                     | 農産被害  | 田         | 田崩落                    |             | 不明             | 不明                 |                      |                     |
| 63 | 赤泊  | 農振水産振<br>興課 | 不明    | 杉野浦                     | 農産被害  | 田         | 田法面崩落                  | L=10m、H=3m  | 不明             | 不明                 |                      |                     |
| 64 | 小木  | 上下水道課       | 17:30 | 木流                      | 建物被害  | 外岬配水池     | 建物背後の土留め擁壁崩落により外壁と管が破損 | L=20m・H=10m | 10,000         | 10,000             | 水道は職員が手動で復<br>旧し供給中。 | 樹木が支障となり不<br>明な箇所あり |
| 65 | 小木  | 上下水道課       | 4:00  | 小木木野浦                   | 上水道被害 | 配水管VP φ75 | 道路崩落による水道管流失           | L=30m       | 不明             | 不明                 | 給水先が小屋等のため<br>断水中。   |                     |
| 66 | 両津  | 建設課         | 不明    | 黒姫                      | 道路被害  | 黒姫3号線     | 土砂流出                   | L=5m        | 不明             | 不明                 |                      | 通行可                 |
| 67 | 両津  | 建設課         | 不明    | 岩首                      | 道路被害  | 岩首8号線     | 土砂流出                   | L=5m        | 不明             | 不明                 |                      | 通行可                 |
| 68 | 小木  | 建設課         | 14:00 | 田野浦                     | 道路被害  | 小木半島巡幹線   | 土砂流出                   | L=20m       | 不明             | 不明                 | バリケード設置              | 通行止                 |
| 69 | 小木  | 建設課         | 7:00  | 江積                      | 道路被害  | 小木半島巡幹線   | 土砂流出                   | L=50m       | 不明             | 不明                 |                      | 通行可                 |
| 70 | 小木  | 建設課         | 14:00 | 小木堂釜                    | 道路被害  | 堂釜2号線     | 倒木                     | 調査中         | 不明             | 不明                 | バリケード設置              | 通行止                 |
| 71 | 小木  | 建設課         | 16:30 | 井坪                      | 道路被害  | 小木半島巡環線   | 土砂流出                   | L=50m       | 不明             | 不明                 | バリケード設置              | 通行止                 |
| 72 | 小木  | 建設課         | 16:30 | 小木堂釜                    | 道路被害  | 小木半島巡環線   | 土砂流出                   | L=30m       | 不明             | 不明                 | バリケード設置              | 通行止                 |
| 73 | 小木  | 建設課         | 16:30 | 深浦                      | 道路被害  | 深浦学校線     | 土砂流出                   | L=5m        | 不明             | 不明                 |                      | 通行止→通行可             |
| 74 | 小木  | 建設課         | 16:30 | 小木木野浦                   | 道路被害  | 木野浦2号線    | 土砂流出                   | L=30m       | 不明             | 不明                 | バリケード設置              | 通行止                 |
| 75 | 小木  | 建設課         | 16:30 | 井坪                      | 道路被害  | 井坪線支線1号   | 道路崩壊                   | L=30m       | 不明             | 不明                 | バリケード設置              | 通行止                 |
| 76 | 小木  | 建設課         | 16:10 | 沢崎                      | 道路被害  | 小木半島循環線   | 土砂流出                   | L=10m       | 不明             | 不明                 |                      | 通行止→通行可             |
| 77 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 赤泊                      | 道路被害  | 赤泊2号線     | 倒木                     | 1本          | 不明             | 不明                 | 業者対応中                | 通行可                 |
| 78 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 大杉                      | 道路被害  | 大杉1号線     | 土砂流出                   | L=15m       | 不明             | 不明                 |                      |                     |
| 79 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 大杉                      | 道路被害  | 大杉1号線     | 倒木                     | 1本          | 不明             | 不明                 |                      | 通行可                 |
| 80 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 大杉                      | 道路被害  | 大杉1号線     | 土砂流出                   | L=10m       | 不明             | 不明                 |                      |                     |
| 81 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 徳和                      | 道路被害  | 徳和22号線    | 道路崩壊                   | L=10m       | 不明             | 不明                 |                      |                     |
| 82 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 赤泊                      | 道路被害  | 赤泊44号線    | 道路崩壊                   | L=5m        | 不明             | 不明                 |                      |                     |
| 83 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 赤泊                      | 道路被害  | 赤泊2号線     | 法面崩落                   | L=5m        | 不明             | 不明                 |                      |                     |
| 84 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 杉野浦                     | 道路被害  | 杉野浦2号線    | 土砂流出                   | L=10m       | 不明             | 不明                 |                      | 通行可                 |
| 85 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 南新保                     | 道路被害  | 南新保3号線    | 法面崩落                   | L=15m       | 不明             | 不明                 |                      | 通行可                 |
| 86 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 南新保                     | 道路被害  | 南新保4号線    | 路肩崩壊                   | L=20m       | 不明             | 不明                 |                      | 通行可                 |
| 87 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 佐渡市徳和(山寺)               | 道路被害  | 徳和14号線    | 土砂流出                   | L=3m        | 不明             | 不明                 |                      | 通行可                 |
| 88 | 羽茂  | 建設課         | 不明    | 羽茂大崎1419-2、<br>1425-8付近 | 道路被害  | 大崎中央線     | 土砂流出                   | L=50m       | 不明             | 不明                 | バリケード設置              | 通行止                 |
| 89 | 羽茂  | 建設課         | 不明    | 羽茂本郷5794-1付近            | 道路被害  | 大崎野田山線    | 土砂流出                   | L=13m       | 不明             | 不明                 | バリケード設置              | 通行止                 |
| 90 | 羽茂  | 建設課         | 不明    | 羽茂本郷3599-3付近            | 道路被害  | 大崎野田山線    | 路肩崩壊                   | L=10m       | 不明             | 不明                 | コーン設置                | 通行可                 |

## 様式1(被害速報)

| 番号  | 地 区 | 本庁<br>所管課 | 発生時間   | 発生場所         | 被害区分 | 被災施設名等     | 被災内容                                      | 被災規模            | 被害額<br>(単位:千円) | 復旧概算工事費<br>(単位:千円) | 対応措置状況        | 備 考 |
|-----|-----|-----------|--------|--------------|------|------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|-----|
| 91  | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂本郷8024-1付近 | 道路被害 | 坪根線        | 土砂流出                                      | L=9m            | 不明             | 不明                 | コーン設置         | 通行止 |
| 92  | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂本郷8095-1付近 | 道路被害 | 坪根線        | 路肩崩壊                                      | L=18m           | 不明             | 不明                 | コーン設置         | 通行可 |
| 93  | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂滝平1152-3付近 | 道路被害 | 滝平中央線      | 倒木                                        | 調査中             | 不明             | 不明                 | コーン設置         | 通行止 |
| 94  | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂滝平885-1付近  | 道路被害 | 滝平中央線      | 法面崩落                                      | L=4m            | 不明             | 不明                 | コーン設置         | 通行止 |
| 95  | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂上山田242付近   | 道路被害 | 上山田線       | 法面崩落                                      | 調査中             | 不明             | 不明                 | コーン設置         | 通行止 |
| 96  | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂村山695-2付近  | 道路被害 | 下村山線支線1号   | 法面崩落                                      | 調査中             | 不明             | 不明                 |               | 通行可 |
| 97  | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂村山838-1付近  | 道路被害 | 村山川内沢線     | 法面崩落                                      | L=5m            | 不明             | 不明                 | 看板設置          | 通行止 |
| 98  | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂本郷954-5付近  | 道路被害 | 五社線        | 倒木                                        | 調査中             | 不明             | 不明                 | 看板設置          | 通行止 |
| 99  | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂本郷         | 道路被害 | 五社線        | 法面崩落                                      | L=7m            | 不明             | 不明                 |               | 通行可 |
| 100 | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂村山         | 道路被害 | 素浜線        | 法面崩落                                      | 調査中             | 不明             | 不明                 | 看板設置          | 通行止 |
| 101 | 小木  | 建設課       | 不明     | 小比叡          | 道路被害 | 小木半島巡環線    | 路肩崩壊                                      | 調査中             | 不明             | 不明                 | コーン設置         | 通行可 |
| 102 | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂本郷999      | 道路被害 | 上大谷線       | 法面崩落                                      | L=3m            | 不明             | 不明                 | コーン設置         | 通行可 |
| 103 | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂本郷         | 道路被害 | 新倉線        | 法面崩落                                      | L=4m            | 不明             | 不明                 | コーン設置         | 通行可 |
| 104 | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂上山田        | 道路被害 | 藤倉線        | 法面崩落                                      | 調査中             | 不明             | 不明                 | コーン設置         | 通行可 |
| 105 | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂本郷         | 道路被害 | 新倉線        | 倒木                                        | 調査中             | 不明             | 不明                 |               | 通行可 |
| 106 | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂大橋         | 道路被害 | 逢坂大谷線      | 法面崩落                                      | 調査中             | 不明             | 不明                 |               | 通行可 |
| 107 | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂大橋         | 道路被害 | 内野線支線1号    | 法面崩落                                      | 調査中             | 不明             | 不明                 | コーン設置         | 通行可 |
| 108 | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂本郷         | 道路被害 | 新倉線        | 倒木                                        | 調査中             | 不明             | 不明                 | コーン設置         | 通行可 |
| 109 | 羽茂  | 建設課       | 不明     | 羽茂上山田1555付近  | 道路被害 | 野田山線       | 舗装亀裂                                      | 調査中             | 不明             | 不明                 | コーン設置         | 通行可 |
| 110 | 赤泊  | 建設課       | 不明     | 南新保79付近      | 道路被害 | 南新保16号線    | 土砂流出                                      | L=70m           | 不明             | 不明                 | 業者対応中         |     |
| 111 | 赤泊  | 建設課       | 不明     | 南新保42付近      | 道路被害 | 南新保17号線    | 土砂流出                                      | 調査中             | 不明             | 不明                 | 業者対応中         |     |
| 112 | 羽茂  | 財産管理課     | 16:00頃 | 小比叡397-3     | その他  | 素浜キャンプ場サイト | 素浜キャンプ場サイト隣接地の法面崩落<br>(キャンプ場サイトまでの土砂流出なし) | 延長L=10m、高さH=15m | 不明             | 不明                 | 法面隣接地のサイト利用中止 |     |
| 113 | 羽茂  | 羽茂支所      | 不明     | 羽茂三瀬         | 建物被害 | 個人宅        | 自宅 床上浸水                                   | 比較的小規模な被害       | 不明             | 不明                 | 河川の障害物の除去     |     |
| 114 | 赤泊  | 農振水産振興課   | 不明     | 下川茂          | 農産被害 | 田          | 田崩落                                       |                 | 不明             | 不明                 |               |     |
| 115 | 赤泊  | 農振水産振興課   | 不明     | 杉野浦          | 農産被害 | 田          | 田崩落                                       |                 | 不明             | 不明                 |               |     |
| 116 | 赤泊  | 農振水産振興課   | 不明     | 杉野浦          | 農産被害 | 田          | 田法面崩落                                     | L=10m、H=3m      | 不明             | 不明                 |               |     |
| 117 | 赤泊  | 農林水産振興課   | 不明     | 柳沢           | 農産被害 | 田          | 畦畔崩落・土砂流入                                 | L=15m、H=5m      | 不明             | 不明                 |               |     |
| 118 | 赤泊  | 農林水産振興課   | 不明     | 柳沢           | 農道被害 | 農道法面       | 法面崩壊                                      | L=5m、H=1.5m     | 不明             | 不明                 |               |     |
| 119 | 赤泊  | 農林水産振興課   | 不明     | 柳沢           | 農道被害 | 農道法面       | 法面崩落、水路閉塞                                 | L=8m、H=2.5m     | 不明             | 不明                 |               |     |
| 120 | 赤泊  | 農林水産振興課   | 不明     | 柳沢           | 農道被害 | 農道法面       | 法面崩落                                      | L=8m、H=2.m      | 不明             | 不明                 |               |     |

## 様式1(被害速報)

| 番号  | 地 区 | 本庁<br>所管課   | 発生時間  | 発生場所       | 被害区分  | 被災施設名等   | 被災内容                                 | 被災規模          | 被害額<br>(単位:千円) | 復旧概算工事費<br>(単位:千円) | 対応措置状況                | 備 考 |
|-----|-----|-------------|-------|------------|-------|----------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----|
| 121 | 赤泊  | 農林水産振<br>興課 | 不明    | 柳沢         | 農道被害  | 農道法面     | 法面崩落                                 | L=15m、H=10m   | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 122 | 赤泊  | 農林水産振<br>興課 | 不明    | 柳沢         | 農産被害  | 田        | 法面崩落                                 | L=30m、H=5m    | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 123 | 赤泊  | 農林水産振<br>興課 | 不明    | 柳沢         | その他   | 山林法面     | 法面が地すべりの可能性あり                        | 不明            | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 124 | 赤泊  | 農林水産振<br>興課 | 不明    | 大杉         | 農産被害  | 田        | 法面崩落(休耕田)                            | L=20m、H=15m   | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 125 | 赤泊  | 農林水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂本郷       | 農道被害  | 用水路、道路   | 休耕田の法面が崩落して用水路を閉塞                    | L=50m、H=20m   | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 126 | 赤泊  | 農林水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂本郷       | 農産被害  | 田        | 法面崩落                                 | L=12m、H=5m    | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 127 | 赤泊  | 農林水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂本郷       | 農産被害  | 田        | 法面崩落                                 | L=12m、H=5m    | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 128 | 赤泊  | 農林水産振<br>興課 | 不明    | 羽茂本郷       | 農産被害  | 田        | 法面崩落                                 | L=12m、H=5m    | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 129 | 羽茂  | 上下水道課       | 19:00 | 羽茂大橋       | 下水道被害 | 羽茂浄化センター | 地下室浸水                                | A=1,100㎡      | 不明             | 不明                 | 流入する汚水を上流側<br>ポンプで調整中 |     |
| 130 | 小木  | 建設課         | 16:15 | 木流         | 建物被害  | 個人宅      | 民家裏 法面崩壊                             | 調査中           | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 131 | 赤泊  | 建設課         | 7:25  | 徳和         | 建物被害  | 工場       | 道路排水流入                               | 浸水            | 不明             | 不明                 | 土嚢配布                  |     |
| 132 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 下川茂        | 建物被害  | 個人宅      | 土砂流入                                 | 調査中           | 不明             | 不明                 | 個人対応済                 |     |
| 133 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 柳沢         | 建物被害  | 集落建物     | 土砂流入                                 | 調査中           | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 134 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 赤泊         | 建物被害  | 個人宅      | 宅地先 崩落                               | 調査中           | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 135 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 徳和         | 建物被害  | 業者倉庫     | 法面崩落                                 | 調査中           | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 136 | 羽茂  | 建設課         | 不明    | 羽茂本郷       | 建物被害  | 寺院       | 土砂流入                                 | 調査中           | 不明             | 不明                 | 土のう配布                 |     |
| 137 | 羽茂  | 建設課         | 不明    | 羽茂本郷       | 建物被害  | 個人宅      | 地盤崩落                                 | 調査中           | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 138 | 羽茂  | 建設課         | 不明    | 羽茂村山       | 建物被害  | 個人宅      | 土砂流入                                 | 調査中           | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 139 | 羽茂  | 建設課         | 不明    | 羽茂本郷       | 建物被害  | 個人宅      | 山林崩落                                 | 調査中           | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 140 | 小木  | 建設課         | 不明    | 江積         | 建物被害  | 個人宅      | 民家裏 法面崩落                             | 調査中           | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 141 | 小木  | 建設課         | 不明    | 田野浦        | 建物被害  | 個人宅      | 民家裏 法面崩落                             | 調査中           | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 142 | 小木  | 建設課         | 不明    | 木流         | 建物被害  | 個人宅      | 民家裏 法面崩落                             | 調査中           | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 143 | 小木  | 建設課         | 不明    | 井坪         | 建物被害  | 個人宅      | 住宅下 斜面崩壊                             | 調査中           | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 144 | 小木  | 建設課         | 不明    | 小木堂釜       | 建物被害  | 個人宅      | 進入路崩落                                | 調査中           | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 145 | 畑野  | 農林水産振<br>興課 | 不明    | 丸山1185     | 農産被害  | 田        | たんぼ畔及び法面が崩落、隣接する水路が埋没、下流の農地に<br>影響あり | L=20m、W=15m   | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 146 | 畑野  | 農林水産振<br>興課 | 不明    | 小倉1878-1   | 農産被害  | 田        | たんぼ畔及び法面が崩落                          | H=20m、W=10m   | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 147 | 畑野  | 農林水産振<br>興課 | 不明    | 小倉丙673-2   | 道路被害  | 側溝陥没     | 道路側溝陥                                | 幅2m 深さ80cm    | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 148 | 新穂  | 農林水産振<br>興課 | 不明    | 新穂田野沢386-2 | 農産被害  | 田        | 畦畔崩壊、水路に土砂流入                         | 幅3m高さ5m奥行き3m  | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 149 | 新穂  | 農林水産振<br>興課 | 不明    | 新穂田野沢386-3 | 農産被害  | 田        | 畦畔崩壊、水路に土砂流入                         | 幅10m高さ6m奥行き3m | 不明             | 不明                 |                       |     |
| 150 | 赤泊  | 建設課         | 不明    | 徳和(瓜生)     | 道路被害  | 徳和18号    | 建設会社倉庫裏崩落                            | L=7、H=15m     | 不明             | 不明                 |                       |     |

様式1(被害速報)

| 番号  | 地 区 | 本庁<br>所管課 | 発生時間 | 発生場所       | 被害区分 | 被災施設名等   | 被災内容                            | 被災規模                       | 被害額<br>(単位:千円) | 復旧概算工事費<br>(単位:千円) | 対応措置状況          | 備 考     |
|-----|-----|-----------|------|------------|------|----------|---------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------|
| 151 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 大杉         | 道路被害 | 大杉17号線   | 横断水路閉塞2カ所                       | 確認中                        | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 152 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 南新保        | 道路被害 | 南新保15号線  | 路面に土砂流出                         | L=30m                      | 不明             | 不明                 | コーン、バー設置        |         |
| 153 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 大杉         | 道路被害 | 大杉2号線    | 路肩崩落                            | L=10m、H=1m                 | 不明             | 不明                 | コーン、バー設置        |         |
| 154 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 大杉         | 道路被害 | 大杉2号線    | 路肩崩落                            | L=15m、H=2m                 | 不明             | 不明                 | コーン、バー設置        |         |
| 155 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 大杉         | 道路被害 | 南新保5号線   | 路面陥没、亀裂                         | L=10m                      | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 156 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 大杉         | 道路被害 | 南新保3号線   | 土砂流出                            |                            | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 157 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 三川(山田西)    | 道路被害 | 三川5号線    | 土砂流出                            | 確認中(林道長林線交差点から500m<br>位上部) | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 158 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 大杉         | 道路被害 | 大杉17号線   | 路盤洗堀                            | L=2m                       | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 159 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 大杉         | 道路被害 | 大杉17号線   | 横断暗渠埋塞                          | L=2m                       | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 160 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 大杉         | 道路被害 | 大杉17号線   | 法面崩落                            | L=3m、H=1m 2カ所              | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 161 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 大杉         | 道路被害 | 南新保2号線   | 法面崩落等                           | 7箇所                        | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 162 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 大杉         | 道路被害 | 南新保6号線   | 法面崩落、路肩崩落                       | 2箇所                        | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 163 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 赤泊(新谷)     | 道路被害 | 赤泊4号線    | クラックが入り段差あり                     | L=25、H=10cm、幅5CM           | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 164 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 外山         | 道路被害 | 外山5号線    | 市道に土砂流出                         |                            | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 165 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 外山         | 道路被害 | 外山8号線    | 法面崩落等                           |                            | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 166 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 新谷?下川茂?    | 道路被害 | 赤泊1号線    | 倒木                              |                            | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 167 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 下川茂        | 道路被害 | 下川茂1号線   | 倒木                              |                            | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 168 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 下川茂        | 道路被害 | 下川茂2号線   | 倒竹                              |                            | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 169 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 下川茂        | 道路被害 | 下川茂5号線   | 倒木                              |                            | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 170 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 下川茂        | 道路被害 | 下川茂55号線  | 倒木、路面洗堀、路肩欠壊                    | 確認中                        | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 171 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 南新保        | 道路被害 | 南新保5号線   | 水路閉塞し市道に土砂流出                    |                            | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 172 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 赤泊(中町)     | その他  | 赤泊44号線   | 倒木が電線に倒れ。停電あり                   | 倒木1本、停電あり                  | 不明             | 不明                 | 東北電力に依頼済        |         |
| 173 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 赤泊(中町)     | その他  | 徳和12号線   | 法面崩落                            | 確認中                        | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 174 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 南新保        | 道路被害 | 南新保7号線   | 法面崩落、路面洗堀等                      |                            | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 175 | 赤泊  | 建設課       | 不明   | 南新保        | 道路被害 | 赤泊2号線    | 法面崩落                            | L=5m、H=0.5                 | 不明             | 不明                 |                 |         |
| 176 | 真野  | 建設課       | 不明   | 四日町662-2   | 道路被害 | 四日町44号線  | 倒木                              | 倒木1本                       | 不明             | 不明                 | 通行不可→通行可        | 処理済み    |
| 177 | 真野  | 建設課       | 不明   | 西三川847-1付近 | 道路被害 | 西三川30号線  | 側溝閉塞により車道に土砂流出<br>溢れた雨水が付近の田に流入 | L=5m                       | 不明             | 不明                 | 通行止め            |         |
| 178 | 真野  | 建設課       | 不明   | 滝脇190地先    | 道路被害 | 滝脇7号線    | 路肩崩壊                            | L=15m、H=3m                 | 不明             | 不明                 | 通行止め            | コーン設置   |
| 179 | 真野  | 建設課       | 不明   | 下黒山316地先   | 道路被害 | 下黒山33号線  | 土砂流入                            | L=5m                       | 不明             | 不明                 | 通行可             |         |
| 180 | 畑野  | 建設課       | 不明   | 小倉乙1514    | 道路被害 | 5区小倉39号線 | 法面崩落                            | 幅3m 高さ6m                   | 不明             | 不明                 | バリケード設置<br>幅員狭い | 8/7現地確認 |

様式1(被害速報)

| 番号  | 地 区 | 本庁<br>所管課 | 発生時間 | 発生場所     | 被害区分 | 被災施設名等   | 被災内容                       | 被災規模     | 被害額<br>(単位:千円) | 復旧概算工事費<br>(単位:千円) | 対応措置状況 | 備 考     |
|-----|-----|-----------|------|----------|------|----------|----------------------------|----------|----------------|--------------------|--------|---------|
| 181 | 畑野  | 建設課       | 不明   | 飯持       | 道路被害 | 4区飯持15号線 | 法面崩落、電柱が影響あり<br>電柱 猿八線22東7 | 幅7m 高さ5m | 不明             | 不明                 |        | 8/7現地確認 |
| 182 | 畑野  | 建設課       | 不明   | 浜河内109-6 | その他  | 防犯灯      | 落雷により、不灯                   |          | 不明             | 不明                 |        | 8/7現地確認 |