



8 月 6 日からの大雨警報・洪水警報に関する被害状況をお知らせします（8/11 15:00 現在）

8月6日3時 28 分発表の大雨警報・洪水警報及び8月 10 日 15 時 48 分発表の大雨警報に関する、8月 11 日 15 時現在の被害状況は、別紙のとおりです。

なお、被害の詳細については、各所管課へお問い合わせください。

【各課お問い合わせ先】

農林水産振興課 0259-63-3761

健康医療対策課 0259-63-3115

建設課 0259-63-5118

消防本部 0259-51-0119

社会教育課 0259-58-7356

文化スポーツ課 0259-63-5140

上下水道課 0259-67-7280

財産管理課 0259-67-7036

羽茂支所 0259-88-3111

本件についての問合せ先
佐渡市防災課防災安全係
電話(直通)0259-63-3125

様式1(被害速報)

番号	地 区	本庁 所管課	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
1	真野	農林水産振興課	不明	吉岡	農産被害	農用地、農道	畦畔崩落・土砂流入	L=30m, H=4m	不明	不明		
2	佐和田	農林水産振興課	不明	真光寺	林道被害	林道国仲北線	倒木	1箇所	不明	不明	通行不可	
3	羽茂	農林水産振興課	不明	羽茂滝平	林道被害	林道滝音線	法面崩壊	数箇所	不明	不明	通行可	
4	羽茂	農林水産振興課	不明	羽茂大崎	林道被害	林道犬落線	法面崩壊	数箇所	不明	不明	通行可	
5	赤泊	農振水産振興課	不明	佐渡市下川茂	農産被害	下川茂（畑）	大雨によりハウス横の法面が崩落した	L=7m、H=15m	不明	不明		
6	小木	健康医療対策課	12:00	佐渡市小木町1949-4	建物被害	佐渡市立小木診療所	雨漏り	調査中	不明	不明	社会福祉協議会所有建物のため対応依頼済。診療中。	
7	真野	建設課	不明	下黒山	道路被害	下黒山12号線	土砂流出、路肩崩壊	L=1m、H=2m	不明	300	業者対応中	通行可
8	真野	建設課	不明	笹川	道路被害	笹川8号線	土砂流出	L=5m	不明	500	業者対応済	
9	真野	建設課	不明	大小	道路被害	大小72号線	土砂流出	L=20m	不明	200	業者対応済	
10	羽茂	建設課	不明	滝平	道路被害	二枚田開拓線	路肩崩壊	L=2m、H=3m	不明	1,000		通行可
11	羽茂	建設課	不明	滝平	道路被害	大平支線6号	路肩崩壊	L=15m	不明	1,000		
12	羽茂	建設課	不明	羽茂大崎	道路被害	大崎中央線	土砂流出	L=40m	不明	500		
13	羽茂	建設課	不明	羽茂本郷	道路被害	草刈線	道路崩壊	L=2m	不明	1,000	業者対応中	通行可
14	赤泊	建設課	不明	徳和	道路被害	徳和12号線	土砂流出	L=20m	不明	300	業者対応中	通行可
15	赤泊	建設課	不明	赤泊	道路被害	赤泊2号線	倒木	1本	不明	不明	業者対応中	通行可
16	羽茂	消防本部	13:02	榊丸金事務所裏	建物被害		土砂による建物損傷の恐れ					
17	羽茂	消防本部	13:14	羽茂大橋付近	建物被害		水害による建物浸水の恐れ				土嚢65個で対応。	
18	小木	消防本部	16:08	木流地内	建物被害		一般住宅及び倉庫に浸水	建物(住宅)兼倉庫へ約5cmの床下浸水			土嚢13個で対応。	
19	羽茂	消防本部	16:42	羽茂大橋付近	建物被害		水害による建物浸水の恐れ				避難指示	
20	小木	消防本部	17:08	釜釜地内	建物被害		敷地内崩落。建物倒壊の恐れ	敷地内道路の崩壊。			避難指示	
21	羽茂	消防本部	19:22	羽茂三瀬地内	建物被害		水害による建物浸水の恐れ				土嚢10個で対応	
22	羽茂	消防本部	19:49	羽茂大石地内	建物被害		水害による建物浸水の恐れ	建物(住宅)床下浸水			土嚢80個で対応	
23	相川	文化スポーツ課	8:00	相川広間町	建物被害	史跡佐渡奉行所	雨漏り	受付および御役所内	不明	不明	雨受ならびにブルーシートを設置	
24	小木	文化スポーツ課	8:00	宿根木	建物被害	佐渡国小木民俗博物館	浸水	博物館と白山丸展示館をつなぐ通路	不明	不明	職員で除水、清掃対応	
25	小木	文化スポーツ課	8:00	小木町	建物被害	幸丸展示館	雨漏り・浸水	展示スペース床	不明	不明		
26	金井	社会教育課	10:00	佐渡市千種240	建物被害	金井コミュニティセンター	2階物置天井2か所より雨漏りを確認	調査中	不明	不明		
27	真野	農林水産振興課	不明	椿尾	農産被害	農用地	法面崩壊	L=20m, H=20m	不明	不明		

様式1(被害速報)

番号	地 区	本庁 所管課	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
28	真野	農林水産振 興課	不明	静平	林道被害	林道西三川峠線	法面崩落	L=70m H=20m	不明	不明		
29	真野	農林水産振 興課	不明	静平	林道被害	林道西三川峠線	側溝埋設	不明	不明	不明		
30	真野	農林水産振 興課	不明	真野	農道被害	広域農道	側溝埋設	不明	不明	不明		
31	赤泊	農振水産振 興課	不明	下川茂(東部)	道路被害	林道笠取線	路肩崩落	L=10m、H=5m	不明	不明		
32	赤泊	農振水産振 興課	不明	柳沢	林道被害	林道柳沢線	側溝が溢れ土砂が道路に流れている、倒木1カ所		不明	不明		
33	赤泊	農振水産振 興課	不明	柳沢	その他	農業用水路	水路崩落	L=25m、受益戸数2戸	不明	不明		
34	小木	農振水産振 興課	7:00	犬神平	農産被害	個人田んぼ	個人所有の田んぼが崩れ、下の個人宅に土砂接触	法面崩落L=10m	不明	不明	農林水産課に通報	
35	小木	農振水産振 興課	7:00	江積	水産被害	江積漁港	港内道路の湛水	L=70m W=5m	不明	不明		
36	小木	農振水産振 興課	17:30	小木木野浦	農産被害	赤道(下法面)	コンクリート舗装下の法面(柿畑)崩落(小木木野浦)	L=10m	不明	不明	三角コーン両側設置	
37	小木	農振水産振 興課	13:00	小木木野浦	農産被害	個人田んぼ 2枚	小木木野浦 田んぼ 2枚	上の畦畔+法面が崩壊し、下の田へ堆積L=30.5m H=10.5m	不明	不明	個人負担で上の田んぼに内畔を施工予定	
38	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂本郷	農産被害	畦畔崩壊	畦畔崩れ		不明	不明		
39	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂本郷	農産被害	柿畑地すべり	柿畑地すべり		不明	不明		
40	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂村山	農産被害	畦畔崩壊	畦畔崩れ		不明	不明		
41	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂小泊	農産被害	畦畔崩壊	畦畔崩れ		不明	不明		
42	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂三瀬	農産被害	畦畔崩壊	畦畔崩れ		不明	不明		
43	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂上山田	農産被害	柿畑地すべり	柿畑地すべり		不明	不明		
44	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂村山	農産被害	畦畔崩壊	畦畔崩れ		不明	不明		
45	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂滝平	農産被害	畦畔崩壊	畦畔崩れ		不明	不明		
46	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂村山	農産被害	水路崩壊	水路崩壊		不明	不明		
47	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂村山	農産被害	畦畔崩壊	畦畔崩れ		不明	不明		
48	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂本郷	農産被害	畦畔崩壊	畦畔崩れ		不明	不明		
49	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂小泊 20カ所程	農産被害	田	畦畔崩壊		不明	不明		
50	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂本郷	農産被害	田	畦畔崩壊		不明	不明		
51	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂上山田	農産被害	果樹園	果樹園法面 6カ所		不明	不明		
52	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂上山田	農産被害	農道	農道法面崩壊 3箇所		不明	不明		
53	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂滝平	農産被害	田	畦畔崩壊		不明	不明		
54	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂滝平	農産被害	田	畦畔崩壊		不明	不明		

様式1(被害速報)

番号	地 区	本庁 所管課	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
55	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂三瀬	農産被害	農道	農道崩壊		不明	不明		
56	羽茂	農振水産振 興課	不明	羽茂上山田	農産被害	田	土砂流入		不明	不明		
57	両津	農振水産振 興課	不明	岩首	農産被害	田・用水路	法面崩落により道路に土砂等堆積・用水路埋塞	L=25m W=3m H=0.5m	不明	不明		
58	両津	農振水産振 興課	不明	岩首	農産被害	田	法面崩落により下の田に土砂堆積	L=10m H=15m	不明	不明		
59	両津	農振水産振 興課	不明	城腰	農産被害	田	畦畔崩落	L=18m H=8m	不明	不明		
60	両津	農振水産振 興課	不明	椎泊	農産被害	田	畦畔崩落	L=15m H=5m	不明	不明		
61	赤泊	農振水産振 興課	不明	下川茂	農産被害	田	田崩落		不明	不明		
62	赤泊	農振水産振 興課	不明	杉野浦	農産被害	田	田崩落		不明	不明		
63	赤泊	農振水産振 興課	不明	杉野浦	農産被害	田	田法面崩落	L=10m、H=3m	不明	不明		
64	小木	上下水道課	17:30	木流	建物被害	外岬配水池	建物背後の土留め擁壁崩落により外壁と管が破損	L=20m・H=10m	10,000	10,000	水道は職員が手動で復 旧し供給中。	樹木が支障となり不 明な箇所あり
65	小木	上下水道課	4:00	小木木野浦	上下水道被害	配水管VPφ75	道路崩落による水道管流失	L=30m	不明	不明	給水先が小屋等のため 断水中。	
66	両津	建設課	不明	黒姫	道路被害	黒姫3号線	土砂流出	L=5m	不明	不明		通行可
67	両津	建設課	不明	岩首	道路被害	岩首8号線	土砂流出	L=5m	不明	不明		通行可
68	小木	建設課	14:00	田野浦	道路被害	小木半島巡幹線	土砂流出	L=20m	不明	不明	バリケード設置	通行止
69	小木	建設課	7:00	江積	道路被害	小木半島巡幹線	土砂流出	L=50m	不明	不明		通行可
70	小木	建設課	14:00	小木堂釜	道路被害	堂釜2号線	倒木	調査中	不明	不明	バリケード設置	通行止
71	小木	建設課	16:30	井坪	道路被害	小木半島巡環線	土砂流出	L=50m	不明	不明	バリケード設置	通行止
72	小木	建設課	16:30	小木堂釜	道路被害	小木半島巡環線	土砂流出	L=30m	不明	不明	バリケード設置	通行止
73	小木	建設課	16:30	深浦	道路被害	深浦学校線	土砂流出	L=5m	不明	不明		通行止→通行可
74	小木	建設課	16:30	小木木野浦	道路被害	木野浦2号線	土砂流出	L=30m	不明	不明	バリケード設置	通行止
75	小木	建設課	16:30	井坪	道路被害	井坪線支線1号	道路崩壊	L=30m	不明	不明	バリケード設置	通行止
76	小木	建設課	16:10	沢崎	道路被害	小木半島循環線	土砂流出	L=10m	不明	不明		通行止→通行可
77	赤泊	建設課	不明	赤泊	道路被害	赤泊2号線	倒木	1本	不明	不明	業者対応中	通行可
78	赤泊	建設課	不明	大杉	道路被害	大杉1号線	土砂流出	L=15m	不明	不明		
79	赤泊	建設課	不明	大杉	道路被害	大杉1号線	倒木	1本	不明	不明		通行可
80	赤泊	建設課	不明	大杉	道路被害	大杉1号線	土砂流出	L=10m	不明	不明		
81	赤泊	建設課	不明	徳和	道路被害	徳和22号線	道路崩壊	L=10m	不明	不明		

様式1(被害速報)

番号	地 区	本庁 所管課	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
82	赤泊	建設課	不明	赤泊	道路被害	赤泊44号線	道路崩壊	L=5m	不明	不明		
83	赤泊	建設課	不明	赤泊	道路被害	赤泊2号線	法面崩落	L=5m	不明	不明		
84	赤泊	建設課	不明	杉野浦	道路被害	杉野浦2号線	土砂流出	L=10m	不明	不明		通行可
85	赤泊	建設課	不明	南新保	道路被害	南新保3号線	法面崩落	L=15m	不明	不明		通行可
86	赤泊	建設課	不明	南新保	道路被害	南新保4号線	路肩崩壊	L=20m	不明	不明		通行可
87	赤泊	建設課	不明	佐渡市徳和(山寺)	道路被害	徳和14号線	土砂流出	L=3m	不明	不明		通行可
88	羽茂	建設課	不明	羽茂大崎	道路被害	大崎中央線	土砂流出	L=50m	不明	不明	バリケード設置	通行止
89	羽茂	建設課	不明	羽茂本郷	道路被害	大崎野田山線	土砂流出	L=13m	不明	不明	バリケード設置	通行止
90	羽茂	建設課	不明	羽茂本郷	道路被害	大崎野田山線	路肩崩壊	L=10m	不明	不明	コーン設置	通行可
91	羽茂	建設課	不明	羽茂本郷	道路被害	坪根線	土砂流出	L=9m	不明	不明	コーン設置	通行止
92	羽茂	建設課	不明	羽茂本郷	道路被害	坪根線	路肩崩壊	L=18m	不明	不明	コーン設置	通行可
93	羽茂	建設課	不明	羽茂滝平	道路被害	滝平中央線	倒木	調査中	不明	不明	コーン設置	通行止
94	羽茂	建設課	不明	羽茂滝平	道路被害	滝平中央線	法面崩落	L=4m	不明	不明	コーン設置	通行止
95	羽茂	建設課	不明	羽茂上山田	道路被害	上山田線	法面崩落	調査中	不明	不明	コーン設置	通行止
96	羽茂	建設課	不明	羽茂村山	道路被害	下村山線支線1号	法面崩落	調査中	不明	不明		通行可
97	羽茂	建設課	不明	羽茂村山	道路被害	村山川内沢線	法面崩落	L=5m	不明	不明	看板設置	通行止
98	羽茂	建設課	不明	羽茂本郷	道路被害	五社線	倒木	調査中	不明	不明	看板設置	通行止
99	羽茂	建設課	不明	羽茂本郷	道路被害	五社線	法面崩落	L=7m	不明	不明		通行可
100	羽茂	建設課	不明	羽茂村山	道路被害	素浜線	法面崩落	調査中	不明	不明	看板設置	通行止
101	小木	建設課	不明	小比叡	道路被害	小木半島巡環線	路肩崩壊	調査中	不明	不明	コーン設置	通行可
102	羽茂	建設課	不明	羽茂本郷999	道路被害	上大谷線	法面崩落	L=3m	不明	不明	コーン設置	通行可
103	羽茂	建設課	不明	羽茂本郷	道路被害	新倉線	法面崩落	L=4m	不明	不明	コーン設置	通行可
104	羽茂	建設課	不明	羽茂上山田	道路被害	藤倉線	法面崩落	調査中	不明	不明	コーン設置	通行可
105	羽茂	建設課	不明	羽茂本郷	道路被害	新倉線	倒木	調査中	不明	不明		通行可
106	羽茂	建設課	不明	羽茂大橋	道路被害	逢坂大谷線	法面崩落	調査中	不明	不明		通行可
107	羽茂	建設課	不明	羽茂大橋	道路被害	内野線支線1号	法面崩落	調査中	不明	不明	コーン設置	通行可
108	羽茂	建設課	不明	羽茂本郷	道路被害	新倉線	倒木	調査中	不明	不明	コーン設置	通行可

様式1(被害速報)

番号	地 区	本庁 所管課	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
109	羽茂	建設課	不明	羽茂上山田	道路被害	野田山線	舗装亀裂	調査中	不明	不明	コーン設置	通行可
110	赤泊	建設課	不明	南新保	道路被害	南新保16号線	土砂流出	L=70m	不明	不明	業者対応中	
111	赤泊	建設課	不明	南新保	道路被害	南新保17号線	土砂流出	調査中	不明	不明	業者対応中	
112	羽茂	財産管理課	16:00頃	小比叡	その他	素浜キャンプ場サイト	素浜キャンプ場サイト隣接地の法面崩落 (キャンプ場サイトまでの土砂流出なし)	延長L=10m、高さH=15m	不明	不明	法面隣接地のサイト利用中止	
113	羽茂	羽茂支所	不明	羽茂三瀬	建物被害	個人宅	自宅 床上浸水	比較的軽微な被害	不明	不明	河川の障害物の除去	
114	赤泊	農振水産振 興課	不明	下川茂	農産被害	田	田崩落		不明	不明		
115	赤泊	農振水産振 興課	不明	杉野浦	農産被害	田	田崩落		不明	不明		
116	赤泊	農振水産振 興課	不明	杉野浦	農産被害	田	田法面崩落	L=10m、H=3m	不明	不明		
117	赤泊	農林水産振 興課	不明	柳沢	農産被害	田	畦畔崩落・土砂流入	L=15m、H=5m	不明	不明		
118	赤泊	農林水産振 興課	不明	柳沢	農道被害	農道法面	法面崩壊	L=5m、H=1.5m	不明	不明		
119	赤泊	農林水産振 興課	不明	柳沢	農道被害	農道法面	法面崩落、水路閉塞	L=8m、H=2.5m	不明	不明		
120	赤泊	農林水産振 興課	不明	柳沢	農道被害	農道法面	法面崩落	L=8m、H=2.m	不明	不明		
121	赤泊	農林水産振 興課	不明	柳沢	農道被害	農道法面	法面崩落	L=15m、H=10m	不明	不明		
122	赤泊	農林水産振 興課	不明	柳沢	農産被害	田	法面崩落	L=30m、H=5m	不明	不明		
123	赤泊	農林水産振 興課	不明	柳沢	その他	山林法面	法面が地すべりの可能性あり	不明	不明	不明		
124	赤泊	農林水産振 興課	不明	大杉	農産被害	田	法面崩落(休耕田)	L=20m、H=15m	不明	不明		
125	赤泊	農林水産振 興課	不明	羽茂本郷	農道被害	用水路、道路	休耕田の法面が崩落して用水路を閉塞	L=50m、H=20m	不明	不明		
126	赤泊	農林水産振 興課	不明	羽茂本郷	農産被害	田	法面崩落	L=12m、H=5m	不明	不明		
127	赤泊	農林水産振 興課	不明	羽茂本郷	農産被害	田	法面崩落	L=12m、H=5m	不明	不明		
128	赤泊	農林水産振 興課	不明	羽茂本郷	農産被害	田	法面崩落	L=12m、H=5m	不明	不明		
129	羽茂	上下水道課	19:00	羽茂大橋	下水道被害	羽茂浄化センター	地下室浸水	A=1,100㎡	不明	不明	流入する汚水を上流側 ポンプで調整中	
130	小木	建設課	16:15	木流	建物被害	個人宅	民家裏 法面崩壊	調査中	不明	不明		
131	赤泊	建設課	7:25	徳和	建物被害	工場	道路排水流入	浸水	不明	不明	土嚢配布	
132	赤泊	建設課	不明	下川茂	建物被害	個人宅	土砂流入	調査中	不明	不明	個人対応済	
133	赤泊	建設課	不明	柳沢	建物被害	集落建物	土砂流入	調査中	不明	不明		
134	赤泊	建設課	不明	赤泊	建物被害	個人宅	宅地先 崩落	調査中	不明	不明		
135	赤泊	建設課	不明	徳和	建物被害	業者倉庫	法面崩落	調査中	不明	不明		

様式1(被害速報)

番号	地 区	本庁 所管課	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
136	羽茂	建設課	不明	羽茂本郷	建物被害	寺院	土砂流入	調査中	不明	不明	土のう配布	
137	羽茂	建設課	不明	羽茂本郷	建物被害	個人宅	地盤崩落	調査中	不明	不明		
138	羽茂	建設課	不明	羽茂村山	建物被害	個人宅	土砂流入	調査中	不明	不明		
139	羽茂	建設課	不明	羽茂本郷	建物被害	個人宅	山林崩落	調査中	不明	不明		
140	小木	建設課	不明	江積	建物被害	個人宅	民家裏 法面崩落	調査中	不明	不明		
141	小木	建設課	不明	田野浦	建物被害	個人宅	民家裏 法面崩落	調査中	不明	不明		
142	小木	建設課	不明	木流	建物被害	個人宅	民家裏 法面崩落	調査中	不明	不明		
143	小木	建設課	不明	井坪	建物被害	個人宅	住宅下 斜面崩壊	調査中	不明	不明		
144	小木	建設課	不明	小木堂釜	建物被害	個人宅	進入路崩落	調査中	不明	不明		
145	畑野	農林水産振 興課	不明	丸山	農産被害	田	たんぼ畔及び法面が崩落、隣接する水路が埋没、下流の農地に 影響あり	L=20m、W=15m	不明	不明		
146	畑野	農林水産振 興課	不明	小倉	農産被害	田	たんぼ畔及び法面が崩落	H=20m、W=10m	不明	不明		
147	畑野	農林水産振 興課	不明	小倉	道路被害	側溝陥没	道路側溝脇	幅2m 深さ80cm	不明	不明		
148	新穂	農林水産振 興課	不明	新穂田野沢	農産被害	田	畦畔崩壊、水路に土砂流入	幅3m高さ5m奥行き3m	不明	不明		
149	新穂	農林水産振 興課	不明	新穂田野沢	農産被害	田	畦畔崩壊、水路に土砂流入	幅10m高さ6m奥行き3m	不明	不明		
150	赤泊	建設課	不明	徳和(瓜生)	道路被害	徳和18号	建設会社倉庫裏崩落	L=7、H=15m	不明	不明		
151	赤泊	建設課	不明	大杉	道路被害	大杉17号線	横断水路閉塞2カ所	確認中	不明	不明		
152	赤泊	建設課	不明	南新保	道路被害	南新保15号線	路面に土砂流出	L=30m	不明	不明	コーン、バー設置	
153	赤泊	建設課	不明	大杉	道路被害	大杉2号線	路肩崩落	L=10m、H=1m	不明	不明	コーン、バー設置	
154	赤泊	建設課	不明	大杉	道路被害	大杉2号線	路肩崩落	L=15m、H=2m	不明	不明	コーン、バー設置	
155	赤泊	建設課	不明	大杉	道路被害	南新保5号線	路面陥没、亀裂	L=10m	不明	不明		
156	赤泊	建設課	不明	大杉	道路被害	南新保3号線	土砂流出		不明	不明		
157	赤泊	建設課	不明	三川(山田西)	道路被害	三川5号線	土砂流出	確認中(林道長林線交差点から500m 位上部)	不明	不明		
158	赤泊	建設課	不明	大杉	道路被害	大杉17号線	路盤洗堀	L=2m	不明	不明		
159	赤泊	建設課	不明	大杉	道路被害	大杉17号線	横断暗渠埋塞	L=2m	不明	不明		
160	赤泊	建設課	不明	大杉	道路被害	大杉17号線	法面崩落	L=3m、H=1m 2カ所	不明	不明		
161	赤泊	建設課	不明	大杉	道路被害	南新保2号線	法面崩落等	7箇所	不明	不明		
162	赤泊	建設課	不明	大杉	道路被害	南新保6号線	法面崩落、路肩崩落	2箇所	不明	不明		

様式1(被害速報)

番号	地 区	本庁 所管課	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
163	赤泊	建設課	不明	赤泊(新谷)	道路被害	赤泊4号線	クラックが入り段差あり	L=25, H=10cm,幅5CM	不明	不明		
164	赤泊	建設課	不明	外山	道路被害	外山5号線	市道に土砂流出		不明	不明		
165	赤泊	建設課	不明	外山	道路被害	外山8号線	法面崩落等		不明	不明		
166	赤泊	建設課	不明	新谷?下川茂?	道路被害	赤泊1号線	倒木		不明	不明		
167	赤泊	建設課	不明	下川茂	道路被害	下川茂1号線	倒木		不明	不明		
168	赤泊	建設課	不明	下川茂	道路被害	下川茂2号線	倒竹		不明	不明		
169	赤泊	建設課	不明	下川茂	道路被害	下川茂5号線	倒木		不明	不明		
170	赤泊	建設課	不明	下川茂	道路被害	下川茂55号線	倒木、路面洗堀、路肩欠壊	確認中	不明	不明		
171	赤泊	建設課	不明	南新保	道路被害	南新保5号線	水路閉塞し市道に土砂流出		不明	不明		
172	赤泊	建設課	不明	赤泊(中町)	その他	赤泊44号線	倒木が電線に倒れ。停電あり	倒木1本、停電あり	不明	不明	東北電力に依頼済	
173	赤泊	建設課	不明	赤泊(中町)	その他	徳和12号線	法面崩落	確認中	不明	不明		
174	赤泊	建設課	不明	南新保	道路被害	南新保7号線	法面崩落、路面洗堀等		不明	不明		
175	赤泊	建設課	不明	南新保	道路被害	赤泊2号線	法面崩落	L=5m,H=0.5	不明	不明		
176	真野	建設課	不明	四日町	道路被害	四日町44号線	倒木	倒木1本	不明	不明	通行不可→通行可	処理済み
177	真野	建設課	不明	西三川	道路被害	西三川30号線	側溝閉塞により車道に土砂流出 溢れた雨水が付近の田に流入	L=5m	不明	不明	通行止め	
178	真野	建設課	不明	滝脇	道路被害	滝脇7号線	路肩崩壊	L=15m,H=3m	不明	不明	通行止め	コーン設置
179	真野	建設課	不明	下黒山	道路被害	下黒山33号線	土砂流入	L=5m	不明	不明	通行可	
180	畑野	建設課	不明	小倉乙	道路被害	5区小倉39号線	法面崩落	幅3m 高さ6m	不明	不明	バリケード設置 幅員狭い	8/7現地確認
181	畑野	建設課	不明	飯持	道路被害	4区飯持15号線	法面崩落、電柱が影響あり 電柱 猿八線22東7	幅7m 高さ5m	不明	不明		8/7現地確認
182	畑野	建設課	不明	浜河内	その他	防犯灯	落雷により、不灯		不明	不明		8/7現地確認
183	佐和田	農林水産振 興課	不明	沢根	農産被害	田	畦畔崩壊	(L=6m、H=3m)×2箇所	不明	不明		
184	小木	農林水産振 興課	不明	田野浦	農産被害	用水路	用水のゲートが土砂で埋まり開かない	土砂堆積によりゲート操作不能	不明	不明		
185	小木	農林水産振 興課	不明	江積	農産被害	田	畦畔崩落	L=20m	不明	不明		
186	小木	農林水産振 興課	不明	井坪	農産被害	田	畦畔崩落	L=15m	不明	不明		
187	小木	農林水産振 興課	不明	井坪	農産被害	田	畦畔崩落	L=9m,H=7m,W=10m	不明	不明		
188	小木	農林水産振 興課	不明	小木大浦	農産被害	田	畦畔崩落	L=2.5m,H=1m,W=2m	不明	不明		
189	畑野	農林水産振 興課	不明	小倉	農産被害	田	畦畔崩落	上方 W=7m H=3m L=8m 下方 W=10m H=20m L=50m	不明	不明		
190	畑野	農林水産振 興課	不明	浜河内	農産被害	田	畦畔崩落	W=33m H=50m H=100m	不明	不明		

様式1(被害速報)

番号	地 区	本庁 所管課	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
191	畑野	農林水産振興課	不明	栗野江	農産被害	田	畦畔崩落	W=13m H=6m	不明	不明		
192	畑野	農林水産振興課	不明	栗野江	農産被害	田	畦畔崩落	L=10m H=5m	不明	不明		
193	小木	建設課	9:00	元小木	道路被害	市道 元小木線	法面からの倒木	1本	不明	不明	三角コーン設置	
194	小木	建設課	6:00	小木堂釜	その他	私道被害	市道からの私道が崩落して住宅等と分断	L=20m、W=3m	不明	不明	バリケード設置	通行止
195	小木	建設課	17:00	深浦	道路被害	深浦学校線	集落内最奥の石段付近に倒木	倒木3本	不明	不明		
196	小木	建設課	9:30	江積	建物被害	急傾斜地崩壊対策施設	住宅裏の斜面から水が出ている	調査中	不明	不明		
197	小木	建設課	7:00	小木大浦と木流の間	道路被害	ポンプ小屋にいく道	土砂崩れ		不明	不明		
198	小木	建設課	不明	小比叡	道路被害	小木半島巡環線	道路反幅崩落(境川横)	L=20m	不明	不明	コーン設置	通行止
199	小木	建設課	不明	小木堂釜	道路被害	堂釜2号線	道路谷側の路肩陥没 AS舗装路面クラック	L=10m	不明	不明	土嚢設置	
200	小木	建設課	不明	沢崎	道路被害	沢崎線	法面の土砂崩壊	L=10m	不明	不明		通行可
201	小木	建設課	不明	井坪	道路被害	小木半島巡幹線	路肩及び道路下法面崩壊	L=10m	不明	不明		
202	小木	建設課	不明	小木堂釜	道路被害	堂釜2号線	舗装路面のクラック	L=5m	不明	不明		
203	小木	建設課	18:00	小比叡	道路被害	山中線	道路下法面崩壊	L=20m H=20m	不明	不明		
204	小木	建設課	7:00	白木	道路被害	小木半島巡環線	土砂流出	L=5m	不明	不明		
205	小木	建設課	7:00	田野浦	道路被害	小木半島巡幹線	斜面土砂崩落及び路上土砂堆積	L=10m	不明	不明	バリケード設置	
206	小木	建設課	16:00	小木町	道路被害	木野浦線1号	倒木	1本	不明	不明	三角コーン設置	
207	小木	建設課	不明	小木町	河川被害	普通河川	土砂埋塞		不明	不明		
208	小木	建設課	不明	小木町	その他	急傾斜地	法面型枠の上の樹木から枯れ木や幹の傾き		不明	不明		
209	新穂	建設課	不明	新穂湯上	道路被害	湯上99号線	道路側溝が浮き上がる	排水不可	不明	不明		
210	赤泊	建設課	不明	徳和(瓜生)	道路被害	徳和19・20号線の三叉路	路肩崩壊	カーブミラー、NTT柱	不明	不明	コーンバー設置	NTTに連絡済
211	小木	建設課	不明	田野浦	道路被害	田野浦線	路肩崩壊	L=3m	不明	不明		
212	小木	建設課	不明	宿根木	道路被害	宿根木線支線1号	土砂撤去	L=50m	不明	不明		
213	小木	建設課	不明	小木大浦	道路被害	小木大浦線	路肩崩壊	L=10m、H=4m	不明	不明		
214	小木	建設課	不明	木流	道路被害	木流線	土砂流出		不明	不明		
215	羽茂	建設課		羽茂本郷	道路被害	草刈線	水路越流による路面洗堀	L=1mW=1m	不明	不明		
216	羽茂	建設課		羽茂大橋	道路被害	西方線	水路越流		不明	不明		
217	羽茂	建設課		羽茂大橋	その他	排水路	越流		不明	不明	土のう設置	
218	羽茂	建設課		羽茂村山	道路被害	板尾3号線	路肩沈下		不明	不明		

様式1(被害速報)

番号	地 区	本庁 所管課	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
219	羽茂	建設課		羽茂小泊	道路被害	二枚田開拓線	法面崩落		不明	不明		通行可
220	羽茂	建設課		羽茂本郷	道路被害	二枚田開拓線	路肩沈下(ガードレール有)		不明	不明		通行可
221	羽茂	建設課		羽茂滝平	道路被害	中素浜線	法面崩落	L=30m、SL30m、W=8m	不明	不明	コーン設置	通行止
222	羽茂	建設課		羽茂本郷	道路被害	新倉線	法面崩落	L=4m、SL=6m	不明	不明	業者依頼済	
223	羽茂	建設課		羽茂亀脇	道路被害	クスギ宮坂線	法面崩落	L=18m、H=4m、W=4m	不明	不明	通行止看板及びバリ ケード設置	通行止
224	羽茂	建設課		羽茂上山田	道路被害	さがり線	路肩崩落	L=25、H3m、W=4m	不明	不明	コーン設置	通行止
225	羽茂	建設課		羽茂本郷	道路被害	上長野線	法面崩落	L=20m、H=5m、W=4m L=15m、H=6m、W=4m、	不明	不明	コーン設置	通行止
226	羽茂	建設課		羽茂滝平	道路被害	大平線	路肩洗堀	L=5m、W=0.7m	不明	不明		通行可
227	羽茂	建設課		羽茂飯岡	道路被害	寺尾線支線2号	路面清掃	L=120m、W=3m	不明	不明		通行可
228	羽茂	建設課		羽茂飯岡	その他	排水路	埋塞	L=40m、W=0.5m	不明	不明		
229	羽茂	建設課		羽茂大崎	道路被害	石淵線	横断暗渠詰まり	L=5m	不明	不明		
230	羽茂	建設課		羽茂大崎	その他	人家	裏の田が崩れ、土砂、水が流れ込む		不明	不明		
231	羽茂	建設課		羽茂本郷	建物被害	納屋	納屋の横が崩れる	調査中	不明	不明		
232	羽茂	建設課		羽茂村山	建物被害	納屋	山が崩れ納屋まで土砂が流出	調査中	不明	不明		
233	羽茂	建設課		羽茂本郷	建物被害	宅地	住宅隣接の山林が崩落	調査中	不明	不明		
234	羽茂	建設課		羽茂滝平	道路被害	高屋線	路肩崩落	L=6m、H=6m	不明	不明	コーン設置	通行止
235	羽茂	建設課		羽茂上山田	道路被害	野田山線	舗装にクラック		不明	不明	コーン設置	通行止
236	羽茂	建設課		羽茂上山田	道路被害	さがり線	路盤沈下	L=18m	不明	不明		通行可
237	羽茂	建設課		羽茂本郷	道路被害	飯岡線	土砂流出		不明	不明	コーン設置	通行止
238	羽茂	建設課		羽茂本郷	道路被害	飯岡線	路面洗堀、法面崩落	L=16m	不明	不明		通行可
239	羽茂	建設課		羽茂本郷	道路被害	飯岡線	法面崩落	L=5m、H=5m	不明	不明	コーン設置	通行可
240	羽茂	建設課		羽茂滝平	道路被害	二枚田開拓線	法面崩落		不明	不明		通行止
241	羽茂	建設課		羽茂滝平	道路被害	二枚田開拓線	路肩崩落		不明	不明		
242	羽茂	建設課		羽茂三瀬	道路被害	大泊線	法面崩落		不明	不明		
243	羽茂	建設課		羽茂三瀬	道路被害	赤岩西線	法面崩落		不明	不明		
244	羽茂	建設課		羽茂上山田	道路被害	上山田下組線	法面崩落		不明	不明		
245	羽茂	建設課		羽茂大石	道路被害	大石山田線	路面沈下、流木排水(ポリ管)詰まり		不明	不明		
246	羽茂	建設課		羽茂滝平	道路被害	大平線	路肩沈下		不明	不明		

様式1(被害速報)

番号	地 区	本庁 所管課	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
247	羽茂	建設課		羽茂大石道	道路被害	小庭平線	横断暗渠詰まり		不明	不明		
248	羽茂	建設課		羽茂本郷	道路被害	矢田線	法面崩落、側溝閉塞		不明	不明		
249	羽茂	建設課		羽茂大崎	建物被害	個人宅	裏の斜面崩れ住宅へ	調査中	不明	不明		
250	羽茂	建設課		羽茂本郷	建物被害	納屋	納屋基礎下の斜面崩落	調査中	不明	不明		
251	羽茂	建設課		羽茂本郷	建物被害	納屋	斜面が崩れ納屋裏へ堆積	調査中	不明	不明		
252	羽茂	建設課		羽茂大橋	建物被害	個人宅	裏の斜面が崩れ土砂堆積	調査中	不明	不明		
253	羽茂	建設課		羽茂上山田	建物被害	納屋	裏の斜面が崩れ土砂堆積	調査中	不明	不明		
254	羽茂	建設課		羽茂滝平	建物被害	個人宅	裏の斜面が崩れ土砂堆積	調査中	不明	不明		
255	羽茂	建設課		羽茂本郷	道路被害	新倉大谷線	路肩崩落	L=6m、H=3m	不明	不明		通行可
256	羽茂	建設課		羽茂本郷	道路被害	大草公民館線	路肩崩落、倒木2本	L=7m、H=3m	不明	不明		通行止
257	羽茂	建設課		羽茂本郷	道路被害	中央線	市道へ土砂流出		不明	不明		通行可
258	羽茂	建設課		羽茂本郷	道路被害	大谷線支線1号	路肩沈下	L=8m	不明	不明		通行可
259	羽茂	建設課		羽茂大橋	道路被害	尾筋線支線2号	路肩崩落	L=8m、H=1m	不明	不明		通行可
260	羽茂	建設課		羽茂本郷	道路被害	天沢中央線	倒木(1本)電力線にもたれかかっている(天沢線43)		不明	不明		通行可
261	羽茂	建設課		羽茂大橋	道路被害	逢坂大谷線	法面崩落	L=4m、H=3m	不明	不明	コーン設置	通行止
262	羽茂	建設課		羽茂大橋	道路被害	西方中組線	路肩沈下	L=5m	不明	不明		通行可
263	羽茂	建設課		羽茂上山田	道路被害	上山田下組線	路肩崩落	L=4m、H=2m	不明	不明		通行可
264	羽茂	建設課		羽茂大橋	建物被害	納屋	裏の斜面が崩れ土砂堆積	調査中	不明	不明		
265	真野	農林水産振 興課	不明	椿尾	林道被害	林道椿尾線	路肩崩壊	A=5㎡程度	不明	不明		
266	畑野	農林水産振 興課	不明	坊ヶ浦	林道被害	林道坊ヶ浦線	土砂堆積	L=100m	不明	不明	通行不可 コーン、バー	
267	新穂	農林水産振 興課	不明	上新穂	林道被害	林道天神股線	法面崩壊	L=10m	不明	不明		
268	新穂	農林水産振 興課	不明	上新穂	林道被害	林道滝の河内線	砂利道路面洗堀	L=10m	不明	不明		
269	赤泊	農林水産振 興課	不明	杉野浦	林道被害	林道笠取線	道路崩壊	L=20m	不明	不明	通行不可 バリケード	
270	佐和田	農林水産振 興課	不明	二宮	林道被害	林道元山線	砂利道路面洗堀	L=30m	不明	不明		
271	畑野	農林水産振 興課	不明	小倉	林道被害	林道宮の河内線	砂利道路面洗堀	L=10m	不明	不明		
272	真野	農林水産振 興課	不明	椿尾	林道被害	林道西三川峠線	砂利道路面洗堀	L=約1km	不明	不明		
273	真野	農林水産振 興課	不明	下川茂	林道被害	林道西三川峠線	道路崩落	L=29m H=6m	不明	不明		
274	真野	農林水産振 興課	不明	西三川	林道被害	林道西三河峠線	法面崩落	L=2m	不明	不明		

様式1(被害速報)

番号	地 区	本庁 所管課	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
275	真野	農林水産振 興課	不明	真野	林道被害	林道経塚山線	法面崩落	L=5m	不明	不明		
276	羽茂	農林水産振 興課	不明	下川茂	林道被害	林道笠取線	路肩崩落	L=20m、L=15m、L=30m(3箇所)	不明	不明	コーン、パー	
277	真野	農林水産振 興課	不明	静平	林道被害	林道静平線	砂利道路面洗堀	L=30m	不明	不明		
278	新穂	農林水産振 興課	不明	上新穂	林道被害	林道上新穂線	道路側溝土砂堆積	L=15m	不明	不明		
279	新穂	農林水産振 興課	不明	上新穂	林道被害	林道上新穂線	路肩崩落	L=15m	不明	不明	コーン、パー	
280	岡津	農林水産振 興課	不明	岩首	林道被害	林道岩首線	砂利道路面洗堀	L=100m	不明	不明		
281	畑野	農林水産振 興課	不明	猿八	林道被害	林道大沢線	道路へ土砂流入、倒木	L=10m	不明	不明		
282	赤泊	農林水産振 興課	不明	三川	林道被害	林道長沢線	土砂流入	V=3m3	不明	不明		
283	羽茂	農林水産振 興課	不明	羽茂三瀬	林道被害	林道笠取線	法面崩落、倒木	L=10m	不明	不明		
284	赤泊	農林水産振 興課	不明	下川茂	林道被害	林道下川茂東部線	法面崩落	L=6m、H=4m	不明	不明		
285	羽茂	農林水産振 興課	不明	羽茂本郷	林道被害	林道新倉線	砂利道路面洗堀	L=150m	不明	不明		
286	赤泊	農林水産振 興課	不明	南新保	林道被害	林道柳沢線	法面崩落	L=3m、H=4m	不明	不明		
287	赤泊	農林水産振 興課	不明	南新保	林道被害	林道柳沢線	路肩崩落	L=5m	不明	不明		
288	羽茂	農林水産振 興課	不明	羽茂大崎	林道被害	林道笠取線	崩土流入、路肩欠損	崩土除去3箇所、路肩欠損2箇所	不明	不明		
289	羽茂	農林水産振 興課	不明	羽茂大崎	林道被害	林道笠取線	法面崩落	L=10m	不明	不明		
290	羽茂	農林水産振 興課	不明	羽茂大崎	林道被害	林道白岩尾線	法面崩落	L=15m	不明	不明		
291	羽茂	農林水産振 興課	不明	羽茂大崎	林道被害	林道笠取線	路肩崩落	L=4m 被災法長L=5m	不明	不明		
292	赤泊	農林水産振 興課	不明	南新保	林道被害	林道新保線	路肩崩落	L=8m、H=6m	不明	不明		
293	赤泊	農林水産振 興課	不明	南新保	林道被害	林道新保線	法面崩落 2箇所	(L=6m H=5m)、(L=2m、H=3m)	不明	不明		
294	小木	農林水産振 興課	不明	木流	農産被害	田	法面から田へ土砂流入	L=15m	不明	不明		
295	小木	農林水産振 興課	不明	小木大浦	農産被害	畑	法面崩落	L= 50m	不明	不明		
296	小木	農林水産振 興課	不明	木流	農産被害	田	法面崩落	L=2m H=3m	不明	不明		
297	小木	農林水産振 興課	不明	木流	農産被害	畑	法面崩落	L=5m	不明	不明		
298	小木	農林水産振 興課	不明	木流	農産被害	田	畦畔崩落	L=3m H=3m	不明	不明		
299	小木	農林水産振 興課	不明	田野浦	農産被害	田	畦畔崩落	L=5m	不明	不明		
300	小木	農林水産振 興課	不明	田野浦	農産被害	田	畦畔崩落	L=3m H=2m	不明	不明		
301	小木	農林水産振 興課	不明	小木木野浦	農産被害	田	畦畔崩落	L=10m,H=5m,W=5m	不明	不明		
302	小木	農林水産振 興課	不明	木流	農産被害	田	畦畔崩落	L=20m	不明	不明		

様式1(被害速報)

番号	地 区	本庁 所管課	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
303	赤泊	建設課	不明	杉野浦	建物被害	個人宅	土砂流入		不明	不明	確認中	
304	畑野	建設課	不明	浜河内	道路被害	峠河内線	土砂崩れ		不明	不明	業者対応中	通行止
305	畑野	建設課	不明	岩根沢	道路被害	長谷寺 岩根沢 物部線	水・土砂流入		不明	不明	業者対応中	
306	畑野	建設課	不明	栗野江	道路被害	1区栗野江8号線	冠水		不明	不明	冠水解消	通行可
307	小木	建設課	不明	小木堂釜	建物被害	個人宅	敷地崖崩壊		不明	不明	確認中	
308	畑野	建設課	不明	浜河内	建物被害	個人宅	浸水		不明	不明	確認中	
309	赤泊	建設課	不明	蕨場	道路被害	蕨場2号線	崩土		不明	不明	業者対応中	通行止
310	新穂	建設課	不明	新穂大野	道路被害	大野43号線	崩土		不明	不明	業者対応済	通行可
311	新穂	建設課	不明	静平	道路被害	静平38号線	崩土		不明	不明	業者対応中	迂回路あり
312	畑野	建設課	不明	松ヶ崎	道路被害	浦ノ川内線	土砂流入		不明	不明	業者対応中	通行可
313	小木	建設課	6:00	小木堂釜	道路被害	堂釜2号線	道路沈下		不明	不明		
314	小木	建設課	6:00	小木堂釜	建物被害	個人宅	裏の斜面崩れ宅地へ	L=12.5m H=40m	不明	不明	確認中	
315	小木	建設課	6:00	井坪	その他	津波避難路	道崩れ		不明	不明	確認中	
316	小木	建設課	6:00	小比叡	道路被害	小木半島巡幹線	道路沈下		不明	不明	確認中	通行止
317	小木	建設課	6:00	小木木野浦	道路被害	寺下線	倒木	1本	不明	不明		
318	小木	建設課	6:00	小木堂釜	道路被害	堂釜2号線	道路土法面崩壊 土砂堆積 通行止め	W=4.0m L=10m	不明	不明	確認中	通行止
319	小木	建設課	6:00	小比叡	建物被害	蓮華峰寺	法面がけ崩れ		不明	不明	確認中	
320	畑野	農林水産振 興課		小倉	林道被害	林道宮野河内線	土砂堆積(通行不可) 小倉物部神社手前					
321	赤泊	農林水産振 興課		大杉	林道被害	林道笠取線	土砂堆積(通行不可)					
322	真野	農林水産振 興課		吉岡	農産被害	田	畦畔崩落					
323	真野	農林水産振 興課		吉岡	農産被害	広域農道真野地区	土砂堆積(通行可能)					
324	真野	農林水産振 興課		吉岡	林道被害	林道小川内線	土砂堆積(通行不可)					
325	真野	農林水産振 興課		大倉谷	農産被害	田	畦畔崩落(2か所)					
326	羽茂	農林水産振 興課		羽茂大崎	林道被害	林道犬落線	調査中					
327	真野	農林水産振 興課		椿尾	林道被害	林道高椿線	土砂堆積(通行不可)、大型土のう設置した箇所、西三河峠線接 続まで50mのところ					
328	真野	農林水産振 興課		田切須	農産被害	田	畦畔崩落					
329	真野	農林水産振 興課		西三川	林道被害	林道西三河峠線	土砂堆積(通行不可)、終点から50mくらいのところ					
330	赤泊	消防本部	5:15	大杉地内	道路被害	佐渡一周線	大杉地内(赤岩先)土砂崩れ 通行止め					

様式1(被害速報)

番号	地 区	本庁 所管課	発生時間	発生場所	被害区分	被災施設名等	被災内容	被災規模	被害額 (単位:千円)	復旧概算工事費 (単位:千円)	対応措置状況	備 考
331	赤泊	消防本部	5:28	杉野浦	建物被害		土砂が建物に流入	住民3名避難済、人的被害なし				
332	羽茂	消防本部	5:50	大崎小泊線	道路被害		大崎小泊線 羽茂本郷3044西川宅付近倒木通行止め					
333	赤泊	消防本部	6:20	下川茂	道路被害	両津・真野・赤泊線	赤泊港線 川茂峠バス停付近倒木により通行不可					
334	畑野	消防本部	6:20	浜河内線	道路被害		浜河内線土砂崩れ					
335	畑野	消防本部	8:03	松ヶ崎～岩首間	道路被害	佐渡一周線	松ヶ崎～岩首間土砂崩れ 通行止め					
336	真野	消防本部	12:30	静平地内	道路被害		農村公園から3軒先土砂崩れ 通行止め					
337	畑野	農業政策課	不明	小倉	農産被害	小倉千枚田	水路土砂堆積、法面崩落					